

CR, CRN 95-255

50/60 Гц

Сервисная инструкция



Русский (RU) Сервисная инструкция

Перевод оригинального документа на английском языке

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Общие сведения	3
1.1 Опасные последствия несоблюдения указаний по технике безопасности	3
1.2 Примечания	3
1.3 Правила техники безопасности, которые необходимо выполнять во время работы с изделием	4
1.4 Загрязненные изделия	4
1.5 Обслуживание электродвигателя	4
2. Подготовка к демонтажу изделия	4
2.1 Подъем изделия	4
3. Демонтаж и сборка изделия	4
3.1 Электродвигатель	4
3.2 Торцевое уплотнение, фонарь, крышка головной части, цилиндрический кожух и комплект камер	5
3.3 Устройство регулировки осевого давления	8
4. Замена расходных материалов устройства регулировки осевого давления	9
4.1 Комплект камер	10
5. Замена расходных материалов камеры	14
5.1 Уплотнительное кольцо (45)	14
5.2 Фланец (47c) и стопорное кольцо (47d)	15
6. Замена расходных материалов торцевого уплотнения	16
6.1 Демонтаж	16
6.2 Сборка	16
7. Дополнительная информация	17
7.1 Моменты затяжки	17
7.2 Смазочные материалы	17
7.3 Специальные инструменты для технического обслуживания	18
7.4 Порядок сборки камер и рабочих колес	20
7.5 Чертежи	21



Перед началом обслуживания прочтите настоящий документ. Монтаж и обслуживание должны осуществляться в соответствии с местными нормами и принятыми правилами работы.

При монтаже соблюдайте технику безопасности и инструкции по эксплуатации продукта.

1. Общие сведения

1.1 Опасные последствия несоблюдения указаний по технике безопасности

Символы и краткие характеристики опасности, представленные ниже, могут встречаться в Руководствах по монтажу и эксплуатации, инструкциях по технике безопасности и сервисных инструкциях компании Grundfos.



ОПАСНО

Обозначает опасную ситуацию, которая в случае невозможности её предотвращения приведёт к смерти или получению серьёзной травмы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обозначает опасную ситуацию, которая в случае невозможности её предотвращения может привести к смерти или получению серьёзной травмы.



ВНИМАНИЕ

Обозначает опасную ситуацию, которая в случае невозможности её предотвращения может привести к получению травмы лёгкой или средней степени тяжести.

Положения по безопасности оформлены следующим образом:



СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО

Описание угрозы

Последствия игнорирования предупреждения.
- Действия по предотвращению угрозы.

1.2 Примечания

Символы и примечания, представленные ниже, могут встречаться в Паспортах, Руководствах по монтажу и эксплуатации, инструкциях по технике безопасности и сервисных инструкциях компании Grundfos.



Настоящие инструкции должны соблюдаться при работе со взрывозащищёнными изделиями.



Синий или серый круг с белым графическим символом означает, что необходимо предпринять меры для предотвращения опасности.



Красный или серый круг с диагональной чертой, возможно с чёрным графическим символом, указывает на то, что никаких мер предпринимать не нужно или их выполнение необходимо остановить.



Несоблюдение настоящих инструкций может вызвать отказ или повреждение оборудования.



Советы и рекомендации по облегчению выполнения работ.

1.3 Правила техники безопасности, которые необходимо выполнять во время работы с изделием

ОПАСНО



Поражение электрическим током

Смерть или серьёзная травма.

- Перед началом любых работ с изделием убедитесь в том, что электропитание отключено и не может произойти его случайное включение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Падающие предметы



Смерть или серьёзная травма

- Выполняйте правила подъема грузов.
- Используйте подъемное оборудование, рассчитанное на массу изделия.
- Во время подъемных работ люди должны находиться на безопасном расстоянии от изделия.
- Используйте средства индивидуальной защиты.

Правила подъема приведены в инструкциях, прилагаемых к изделию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Падающие предметы



Смерть или серьёзная травма

- Во время работы с изделием оно должно находиться в устойчивом положении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Агрессивные жидкости



Смерть или серьёзная травма

- Используйте средства индивидуальной защиты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ядовитые жидкости



Смерть или серьёзная травма

- Используйте средства индивидуальной защиты.

ВНИМАНИЕ



Горячая или холодная жидкость

Травма лёгкой или средней степени тяжести

- Используйте средства индивидуальной защиты.

ВНИМАНИЕ



Горячая или холодная поверхность

Травма лёгкой или средней степени тяжести

- Необходимо исключить возможность случайного контакта с горячими или холодными поверхностями.

Рекомендуется ремонтировать насосы с электродвигателями мощностью 7,5 кВт и выше на месте установки насоса. Необходимо подготовить все необходимое подъемное оборудование.

1.4 Загрязненные изделия

ВНИМАНИЕ

Биологическая опасность

Травма лёгкой или средней степени тяжести

- После демонтажа тщательно промойте насос водой и прополосните детали насоса в воде.

Если изделие использовалось для перекачивания опасной для здоровья или ядовитой жидкости, то данное изделие классифицируется как загрязненное.

При обращении в компанию Grundfos с заявкой на техническое обслуживание изделия необходимо предоставить информацию о перекачиваемой жидкости до отправки изделия на техническое обслуживание. В противном случае компания Grundfos может отказаться от обслуживания изделия.

Любое обращение за обслуживанием должно включать в себя данные о перекачиваемой жидкости.

Перед отправкой изделия проведите его очистку наиболее эффективным способом.

Все расходы, связанные с возвратом изделия, несет заказчик.

1.5 Обслуживание электродвигателя

Двигатели Grundfos MG и MGE

Документация по обслуживанию находится в приложении Grundfos Product Center на веб-сайте <http://product-selection.grundfos.com/>.

Двигатели других производителей

Обратитесь к изготовителю электродвигателя.

2. Подготовка к демонтажу изделия

2.1 Подъем изделия

Порядок выполнения подъемных работ описан в инструкциях по монтажу и эксплуатации. Используйте код QR или следующую ссылку:



<http://net.grundfos.com/qr/i/99078486>

3. Демонтаж и сборка изделия

Детали обозначены номерами, которые указаны на чертежах в разделе 7.5 Чертежи.

Инструменты обозначены буквами, которые указаны в разделе 7.3 Специальные инструменты для технического обслуживания.

3.1 Электродвигатель

3.1.1 Снятие

1. Отсоедините сеть питания и снимите силовой кабель.
2. Снимите винты (7a) и защитные кожухи муфты (7).
3. Снимите винты (9) и полумуфты (10a). Может понадобиться аккуратно ослабить соединение полумуфты при помощи пластикового молотка.
4. Снимите цилиндрический штифт (10) с вала насоса (51).
5. Перед продолжением демонтажа закрепите на электродвигателе подъемное оборудование, чтобы предотвратить его падение. Чтобы правильно закрепить подъемное оборудование, обратитесь к инструкциям, прилагаемым к насосу.
6. Снимите винты (28), шайбы (32) и гайки (36).
7. Аккуратно снимите электродвигатель с насоса с помощью подъемного оборудования. Для правильного подъема электродвигателя обратитесь к инструкциям, прилагаемым к насосу.

3.1.2 Монтаж

- С помощью подъемного оборудования аккуратно установите электродвигатель на фонарь (1а).
- Установите винты (28), шайбы (32) и гайки (36).
- Нанесите смазку и затяните гайки (36) с указанным моментом затяжки. См. раздел 7.1 *Моменты затяжки*.
- Установите цилиндрический штифт (10) в вал насоса (51).
- Установите полуумфты (10а).
- Нанесите смазку и затяните винты в крестообразной последовательности (9). См. разделы 7.1 *Моменты затяжки* и 7.2 *Смазочные материалы*.
- Установите защитные кожухи муфты (7) и затяните винты (7а). См. раздел 7.1 *Моменты затяжки*.


3.2 Торцевое уплотнение, фонарь, крышка головной части, цилиндрический кожух и комплект камер

3.2.1 Подготовительные работы

- Снимите двигатель в соответствии с описанием, приведенным в разделе 3.1.1 *Снятие*.
- Перекройте запорные клапаны, чтобы исключить вытекание перекачиваемой жидкости из трубопровода.
- Слейте жидкость из насоса, для этого ослабив воздухоотводный винт (18), сняв пробки (25) и кольцевые уплотнения (38).

3.2.2 Демонтаж

- Очистите торец вала (51) при помощи ткани.
- Если торцевое уплотнение (105) можно использовать повторно, удалите с поверхности вала (51) дефекты и царапины при помощи приспособления Е и мелкой наждачной бумаги.
- Ослабьте три установочных винта (113) торцевого уплотнения (105). Учтите, что установочные винты необходимо ослабить не более чем на 1/4 оборота.
- Ослабьте торцевое уплотнение при помощи приспособления А вместе с приспособлением О и Р.
- Аккуратно снимите торцевое уплотнение (105) с вала (51). Примечание. Накладки торцевых уплотнений, которые устанавливаются на насосы с валами диаметром Ø 28 и Ø 36, можно заменить новыми. См. раздел 6. *Замена расходных материалов торцевого уплотнения*.
- Перед продолжением демонтажа закрепите на фонаре (1а) подъемное оборудование, чтобы предотвратить его падение.
- Снимите гайки (36) и шайбы (66а).
- Снимите фонарь (1а).
- Снимите крышку головной части (2). Может понадобиться отделить ее от цилиндрического кожуха (55) с помощью пластикового молотка.
- Снимите кольцевое уплотнение (37) с крышкой головной части.
- Извлеките напорный узел (44а) из крышки головной части (2).
- Только насосы CR: снимите винты (60) и кронштейны (2с) с крышки головной части (2).
- Установите приспособление N на цилиндрический кожух насоса (55). См. рис. 1.



TM07 1740 2218


Рис. 1 Приспособление N, установленное на цилиндрическом кожухе (55)

- Установите подъемное оборудование на приспособление N, поднимите цилиндрический кожух (55) и снимите с комплекта камер.
- Установите приспособление В сверху вала насоса.



Во время работы с комплектом камер важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить устройство регулировки осевого давления (120).

- Установите подъемное оборудование на приспособление В и поднимите комплект камер.



TM07 1900 2318

Рис. 2 Подъем комплекта камер

- Установите комплект камер в устойчивом положении, чтобы не допустить его перемещения.
- Снимите кольцевое уплотнение (37) с основания насоса.

3.2.3 Сборка

- Смажьте и установите новое кольцевое уплотнение (37) в основание насоса (6). См. раздел 7.2 Смазочные материалы.
- Аккуратно поднимите комплект камер при помощи подъемного оборудования и опустите в основание насоса. Примечание. Точно совместите всасывающий узел насоса (44) с отверстием в основании насоса (6). См. рис. 3.




Рис. 3 Совмещение всасывающего узла (44) с отверстием в основании насоса (6)

- Установите приспособление N на цилиндрический кожух насоса (55).
- Установите подъемное оборудование на приспособление N, а цилиндрический кожух (55) - на основание насоса (6). Примечание. Установите цилиндрический кожух (55) в точном соответствии с метками, нанесенными на кожух (55) и на основание насоса (6). Также убедитесь, что цилиндрический кожух (55) полностью установлен в посадочное место в основании насоса (6).




Рис. 4 Выравнивание цилиндрического кожуха (55) в основании насоса (6)

- Смажьте и установите новое кольцевое уплотнение (37) в крышку головной части. См. 7.2 Смазочные материалы.

- Только насосы CR: установите четыре винта (60) и кронштейны (2c) в крышку головной части (2). См. раздел 7.1 Моменты затяжки.
- Установите напорный узел (44a) в крышку головной части (2).
- Установите крышку головной части (2) на цилиндрический кожух (55). Используйте приспособление J, чтобы установить комплект камер точно по центру крышки головной части (2). См. рис. 5. Примечание. Установите крышку головной части (2) в точном соответствии с метками, нанесенными на крышку головной части (2) и на кожух (55). См. рис. 6.




Рис. 5 Установка приспособления J в крышку головной части (2).

TM07 1901 2318




Рис. 6 Совмещение крышки головной части (2) и цилиндрического кожуха (55)

TM07 1741 2218

- Установите подъемное оборудование на фонарь (1a), а фонарь (1a) - на крышку головной части (2).
- Установите шайбы (66a) и гайки (36).

11. Смажьте резьбу распорных болтов (26) и затяните гайки (36) в крестообразной последовательности с указанным моментом затяжки. См. разделы 7.1 *Моменты затяжки* и 7.2 *Смазочные материалы*.
12. Снимите приспособление J.
13. Очистите и отшлифуйте вал (51) с помощью приспособления E с наждачной бумагой, входящей в комплект торцевого уплотнения.
14. Смажьте кольцевые уплотнения торцевого уплотнения (51). См. раздел 7.2 *Смазочные материалы*.
Примечание. Смазка поверхностей уплотнения не допускается.
15. Установите торцевое уплотнение (105) на вал (51) и загоните в посадочное место вплотную к крышке головной части (2).
16. Затяните шестигранную гайку торцевого уплотнения при помощи приспособления A вместе с приспособлениями O и P. См. раздел 7.1 *Моменты затяжки*.
17. Убедитесь, что значение высоты X составляет 71 ± 2 мм. См. рис. 7.
Примечание. Если измеренное значение высоты находится за пределами указанного диапазона, значит насос собран неправильно, и его необходимо разобрать, чтобы найти причину.




Рис. 7 Измерение значения высоты X

18. Установите цилиндрический штифт (10) в вал насоса (51).
19. Установите полумуфты (10a).
20. Смажьте и затяните винты (9), но оставьте люфт. См. раздел 7.2 *Смазочные материалы*.
21. Убедитесь в том, что зазоры с обеих сторон полумуфт одинаковые. См. рис. 8.




Рис. 8 Зазор между полумуфтами

22. Затяните три установочных винта (113) с указанным моментом затяжки. См. раздел 7.1 *Моменты затяжки*.
23. Поднимите вал насоса с помощью рычага и вставьте регулировочную вилку F. См. рис. 9.




Рис. 9 Подъем вала насоса и установка регулировочной вилки

24. Затяните винты (9) в крестообразной последовательности с указанным моментом затяжки. См. 7.1 *Моменты затяжки*.
25. Выньте регулировочную вилку F из вала (51) и установите ее с обратной стороны одного из защитных кожухов муфты (7). См. рис. 10.



Рис. 10 Установка регулировочной вилки F с обратной стороны защитного кожуха муфты (7)

26. Установите защитные кожухи муфты (7) и затяните винты (7a). См. раздел 7.1 *Моменты затяжки*.

TM07 1744 2218

3.3 Устройство регулировки осевого давления

Данный раздел относится только к насосам, снабженным устройством регулировки осевого давления (120).



Со всеми деталями устройства регулировки осевого давления необходимо обращаться очень осторожно, чтобы не допустить их повреждения.

Существует два способа обслуживания устройства регулировки осевого давления:

- после полного снятия с насоса.
См. инструкции в разделе 3.3.1 Обслуживание устройства регулировки осевого давления после полного снятия с насоса;
- после установки насоса в горизонтальное положение для доступа к устройству регулировки осевого давления со стороны основания насоса.
См. инструкции в разделе 3.3.3 Обслуживание устройства регулировки осевого давления со стороны основания насоса.

3.3.1 Обслуживание устройства регулировки осевого давления после полного снятия с насоса


Подготовительные работы

Для снятия устройства регулировки осевого давления потребуется разобрать насос в соответствии с описанием, приведенным в следующих разделах:

- 3.1.1 Снятие
- 3.2.2 Демонтаж.

Демонтаж


1. Установите комплект камер на прочную поверхность и примите необходимые меры для предотвращения перемещения комплекта камер во время проведения работ.
2. Ослабьте и снимите гайку (120f) (Примечание. Левая резьба) и шайбу (120e). С помощью приспособлений C, D, O и P удерживайте вал во время отворачивания гайки (120f).



TM07 1746 2218

Рис. 11 Снятие устройства регулировки осевого давления с вала насоса


3. Снимите детали устройства регулировки осевого давления (120a, 120b, 120c, 120d). Детали снимаются в сборе.
4. Снимите неподвижное кольцо (120g) вместе с подъемной панелью (120h) при помощи приспособления G для снятия деталей.



TM07 1745 2218

Рис. 12 Снятие неподвижного кольца (120g) и подъемной панели (120h)

5. Снимите болты (26b) с основания насоса (6).
6. Снимите фланец (120k) с помощью двух болтов (26b) в качестве экстракторов.



TM07 1747 2218

Рис. 13 Снятие фланца

7. Чтобы заменить расходные материалы устройства регулировки осевого давления, обратитесь к разделу 4. Замена расходных материалов устройства регулировки осевого давления.

3.3.2 Сборка

1. Установите фланец (120k) в основание насоса (6).
2. Установите и затяните четыре винта (26b). См. 7.1 Моменты затяжки.
3. Установите неподвижное кольцо (120g) вместе с подъемной панелью (120h) с помощью приспособления G.
4. Установите детали устройства регулировки осевого давления (120a, 120b, 120c, 120d).
5. Установите шайбу (120e) и гайку (120f).
6. Затяните гайку (120f). См. 7.1 Моменты затяжки. Примечание. Левая резьба.
7. См. инструкции по сборке, приведенные в разделе 3.2.3 Сборка.

3.3.3 Обслуживание устройства регулировки осевого давления со стороны основания насоса

Подготовительные работы

1. Отсоедините сеть питания и снимите силовой кабель.
2. Перекройте запорные клапаны, чтобы исключить вытекание перекачиваемой жидкости из трубопровода.
3. Слейте жидкость из насоса, для этого ослабив воздухоотводный винт (18), сняв пробки (25) и кольцевые уплотнения (38).
4. Зафиксируйте насос с помощью подъемного оборудования.
5. Отсоедините насос от трубопровода.
6. Отверните болты плиты-основания.
7. Установите насос горизонтально так, чтобы вокруг основания насоса (6) было достаточно свободного места. См. инструкции по проведению подъемных работ, прилагаемые к насосу.
8. Убедитесь, что насос не сдвинется с места во время работы. См. рис. 14.




Рис. 14 Установка клиньев для предотвращения перемещения насоса во время работы

Демонтаж

1. Отверните и снимите болты (26b) с основания насоса (6).
2. Снимите фланец (120k) с помощью двух болтов (26b) в качестве экстракторов. См. рис. 15.




Рис. 15 Снятие фланца

3. Снимите детали устройства регулировки осевого давления (120g, 120h).
4. Ослабьте и снимите гайку (Примечание. Левая резьба) (120f) и шайбу (120e). Используйте приспособление D, чтобы удерживать вал насоса (51) во время затяжки. См. рис. 16.
5. Снимите детали устройства регулировки осевого давления (120a, 120b, 120c, 120d). Детали снимаются в сборе.
6. Чтобы заменить расходные материалы устройства регулировки осевого давления, обратитесь к разделу 4. Замена расходных материалов устройства регулировки осевого давления.

3.3.4 Сборка

1. Установите детали устройства регулировки осевого давления (120a, 120b, 120c, 120d).
 2. Установите шайбу (120e) и гайку (120f).
 3. Затяните гайку (120f). Используйте приспособление D, чтобы удерживать вал насоса (51) во время затяжки. См. рис. 16.
- Примечание. Левая резьба.
См. раздел 7.1 Моменты затяжки.




Рис. 16 Удержание вала насоса (51) при помощи приспособления D.

4. Нанесите смазку только на боковые поверхности неподвижного кольца (120g). Попадание смазки на уплотнительные поверхности не допускается.
5. Установите подъемную панель (120h) в неподвижное кольцо (120g).
6. Установите неподвижное кольцо (120g) с подъемной панелью (120h) во фланец (120k).
7. Подгоните неподвижное кольцо (120g) с подъемной панелью (120h) к фланцу (120k).
8. Установите фланец (120k) в основание насоса (6).
9. Установите и затяните четыре винта (26b). См. раздел 7.1 Моменты затяжки.

4. Замена расходных материалов устройства регулировки осевого давления

Подготовительные работы

Для замены расходных материалов устройства регулировки осевого давления (120) потребуется его снятие в соответствии с описанием, приведенным в следующих разделах:

- 3.3.1 Обслуживание устройства регулировки осевого давления после полного снятия с насоса
- 3.3.3 Обслуживание устройства регулировки осевого давления со стороны основания насоса.

Демонтаж

1. Снимите поворотное стопорное кольцо (120d) с упорного диска (120a).
2. Снимите поворотное кольцо (120b) с упорного диска (120a).
3. Снимите кольцевое уплотнение (120c) с упорного диска (120a).
4. Снимите кольцевое уплотнение (120i) и три кольцевых уплотнения (120j) с фланца (120k).

Сборка

1. Установите кольцевое уплотнение (120i) и три кольцевых уплотнения (120j) на фланец (120k).
2. Установите кольцевое уплотнение (120c) в упорный диск (120a).
3. Установите поворотное кольцо (120b) в упорный диск (120a).
4. Установите поворотное стопорное кольцо (120d) в упорный диск (120a).

4.1 Комплект камер

Обслуживание комплекта камер можно проводить двумя способами в зависимости от приспособления, используемого для работы:

- Приспособление для установки в зажимное устройство (H1), см. раздел 4.1.1 Обслуживание комплекта камер в приспособлении для установки в зажимное устройство.
- Приспособление для установки в основании насоса (H2), см. раздел 4.1.2 Обслуживание комплекта камер в приспособлении для установки на основании насоса.

4.1.1 Обслуживание комплекта камер в приспособлении для установки в зажимное устройство

Подготовительные работы

Для снятия комплекта камер потребуется разобрать насос в соответствии с описанием, приведенным в следующих разделах:

- 3.1.1 Снятие.
- 3.2 Торцевое уплотнение, фонарь, крышка головной части, цилиндрический кожух и комплект камер.
- 3.3 Устройство регулировки осевого давления.
- Соберите приспособление H1. См. рис. 17.




Рис. 17 Приспособление H1

Порядок действий

1. Надежно закрепите приспособление H1 в зажимном устройстве. Правильное положение указано на рис. 18.
2. Установите приспособление В в торец вала насоса (51).
3. Установите подъемное оборудование на приспособление В и снимите комплект камер с основания насоса (6).
4. Установите комплект камер на приспособление H1. См. рис. 18. Убедитесь, что торец вала насоса закрепился в приспособлении.



Рис. 18 Установка комплекта камер на приспособлении H1

5. Совместите отверстие вала насоса с отверстием приспособления H1 с обозначением «Dismantling» (Демонтаж). См. рис. 18.

6. Установите приспособление D в отверстие с обозначением «Dismantling» (Демонтаж).




Рис. 19 Блокировка вала в приспособлении H1

7. Продолжение см. в разделе 4.1.3 Разборка комплекта камер.

4.1.2 Обслуживание комплекта камер в приспособлении для установки на основании насоса

Подготовительные работы

Для снятия комплекта камер потребуется разобрать насос в соответствии с описанием, приведенным в следующих разделах:

- 3.1.1 Снятие.
- 3.2 Торцевое уплотнение, фонарь, крышка головной части, цилиндрический кожух и комплект камер.
- 3.3 Устройство регулировки осевого давления.
- Соберите приспособление H2. См. рис. 20.




Рис. 20 Приспособление H2

Порядок действий

- Установите приспособление В в торец вала насоса (51).
- Установите подъемное оборудование на приспособление В и снимите комплект камер с основания насоса (6).
- Установите комплект камер на прочную поверхность и примите необходимые меры для предотвращения перемещения комплекта камер во время проведения работ.
- Надежно закрепите приспособление H2 в основании насоса (6). Правильное положение установки показано на рис. 21.




Рис. 21 Приспособление H2 для установки на основании насоса

- Установите комплект камер на приспособление H2. См. рис. 22. Убедитесь, что торец вала насоса закрепился в приспособлении.




Рис. 22 Установка комплекта камер на приспособлении H2

- Совместите отверстие вала насоса с отверстием приспособления H2 с обозначением «Dismantling» (Демонтаж). См. рис. 23.
- Установите приспособление D в отверстие с обозначением «Dismantling» (Демонтаж). См. рис. 23.





Рис. 23 Блокировка вала в приспособлении H2

- Продолжение см. в разделе 4.1.3 Разборка комплекта камер.

4.1.3 Разборка комплекта камер**Подготовительные работы**

Для снятия комплекта камер потребуется разобрать насос в соответствии с описанием, приведенным в следующих разделах:

- 3.1.1 Снятие.
- 3.2 Торцевое уплотнение, фонарь, крышка головной части, цилиндрический кожух и комплект камер.
- 4.1.1 Обслуживание комплекта камер в приспособлении для установки в зажимное устройство или раздел 4.1.2 Обслуживание комплекта камер в приспособлении для установки на основании насоса.


Для разборки комплект камера также необходимо установить в приспособление H1 или H2, как описано в разделе

4.1.1 Обслуживание комплекта камер в приспособлении для установки в зажимное устройство или 4.1.2 Обслуживание комплекта камер в приспособлении для установки на основании насоса.

TM07 1777 2218

Порядок действий


1. Выверните винты (26b) и снимите стяжки (26a).
2. Снимите верхнюю камеру (3 или 3a).
3. Ослабьте гайку для цанги (48) с помощью приспособления C, но оставьте ее завернутой на несколько оборотов на рабочем колесе (49 или 49a).
4. Установите приспособление I сверху вала насоса (51), чтобы не допустить повреждения паза вала. Учтите, что это относится только к верхней части вала с уменьшенным диаметром в сравнении с остальной частью вала.
5. Для насосов с диаметром вала $\varnothing 22$: поверните приспособление C и ударьте им по гайке для цанги (48), чтобы высвободить рабочее колесо (49 или 49a) из цанги (49b). См. рис. 24.



TM07 1770 2218

Рис. 24 Снятие рабочего колеса (49 или 49a) с помощью приспособления C

6. Для насосов с диаметром вала $\varnothing 28$ или $\varnothing 38$: установите приспособление M сверху гайки для цанги (48) и молотком ударяйте по приспособлению Q, установленному на гайке для цанги (48), чтобы высвободить рабочее колесо (49 или 49a) из цанги(49b). См. рис. 25.




TM07 1780 2218

Рис. 25 Снятие рабочего колеса (49 или 49a) с помощью приспособления Q

7. Снимите гайку для цанги (48), цангу (49b) и рабочее колесо (49 или 49a).
 8. Далее снимите остальные камеры (4 или 4a), гайки для цанги (48), цанги (49b), рабочие колеса (49 или 49a) и подшипники (47a).
- Для насосов с диаметром вала $\varnothing 28$ или $\varnothing 38$:**
Учтите, что для насосов с диаметром вала $\varnothing 28$ или $\varnothing 38$ необходимо также снять стопорное кольцо (47g). См. рис. 26.



Не разводите стопорное кольцо (47g) больше, чем позволяет ограничитель интегрированного механизма блокировки. См. рис 26.



TM07 2074 2618

Рис. 26 Максимально допустимое размыкание стопорного кольца (47g)

9. Снимите всасывающий узел (44).
10. Чтобы заменить расходные материалы камеры, обратитесь к разделу 5. Замена расходных материалов камеры.

4.1.4 Сборка комплекта камер

Типы камер перечислены в разделе 7.4 Порядок сборки камер и рабочих колес.

1. Установите всасывающий узел (44) поверх вала насоса (51), который установлен в приспособлении H1 или H2.
2. Установите рабочее колесо (49 или 49a), которое во время разборки было снято последним.
3. Установите цангу (49b) в рабочее колесо (49 или 49a).
4. Поверните приспособление С и ударьте им по цанге (49b), чтобы зафиксировать рабочее колесо (49 или 49a) на валу насоса (51). См. рис. 27.




Рис. 27 Установка рабочего колеса (49 или 49a) на валу насоса (51) при помощи приспособления С

5. Установите гайку для цанги (48) на рабочее колесо.
6. Удерживайте рабочее колесо (49 или 49a) ключом для круглых гаек. Затяните гайку для цанги (48) при помощи приспособлений С, О и Р. См. раздел 7.1 Моменты затяжки.
7. Смажьте и установите подшипник (47a). См. раздел 7.2 Смазочные материалы.
8. Для насосов с диаметром вала \varnothing 28 или \varnothing 38: учтите, что для насосов с диаметром вала \varnothing 28 или \varnothing 38 необходимо также снять стопорное кольцо (47g). См. рис. 28.
Убедитесь, что стопорное кольцо (47g) плотно посажено на валу насоса и удерживает подшипник (47a), установленный на валу насоса.



Не разводите стопорное кольцо (47g) больше, чем позволяет ограничитель интегрированного механизма блокировки. См. рис. 28.




Рис. 28 Максимально допустимое размыкание стопорного кольца (47g)

9. Установите нижнюю камеру с подшипником (4a) и запрессуйте ее во всасывающий узел (44).
10. Далее установите остальные камеры (4), гайки для цанги (48), цанги (49b), рабочие колеса (49 или 49a) и подшипники (47a).
11. Установите напорный узел (44a) на верхнюю камеру.
12. Установите стяжку (26a), шайбы (26c) и винты (26b). Смажьте и затяните винты. См. разделы 7.1 Моменты затяжки и 7.2 Смазочные материалы.
13. Аккуратно поднимите комплект камер при помощи подъемного оборудования.
14. См. инструкции по сборке в разделе 3.2.3 Сборка.

5. Замена расходных материалов камеры

5.1 Уплотнительное кольцо (45)

Уплотнительные кольца (45) и стопоры уплотнительных колец (65) устанавливаются в камеры (4 или 4а) и во всасывающий узел (44). Далее описан порядок замены уплотнительных колец камер, а также всасывающего узла.

5.1.1 Демонтаж

- Снимите стопор уплотнительного кольца (65) с камеры (4 или 4а) или всасывающего узла (44) при помощи плоской отвертки.
- Снимите уплотнительное кольцо (45).

5.1.2 Сборка

- Используйте приспособление L, а также подберите диск подходящего размера для конкретного насоса и снимите с приспособления остальные диски. См. рис. 29.



Во время сборки убедитесь, что приспособление L и уплотнительные кольца полностью очищены. Если между приспособлением и деталями насоса попадают загрязнения, это может привести к неправильной установке уплотнительных колец.




Рис. 29 Приспособление L для установки уплотнительного кольца

- Установите приспособление L в зажимное устройство. См. рис. 30.




Рис. 30 Приспособление L, установленное в зажимном устройстве

- Установите стопор уплотнительного кольца (65) поверх диска зацепами вверх. См. рис. 31.




Рис. 31 Стопор уплотнительного кольца (65), установленный в приспособление зацепами вверх

- Установите уплотнительное кольцо (45) поверх стопора уплотнительного кольца (65).

Примечание. Надпись «UP» (ВВЕРХ), нанесенная на уплотнительное кольцо (45), должна указывать вниз, в направлении стопора уплотнительного кольца (65). См. рис. 32.




Рис. 32 Установка уплотнительного кольца (45) с надписью «UP» (ВВЕРХ), указывающей вниз, в направлении стопора уплотнительного кольца (65)

- Установите камеру (4 или 4а) или всасывающий узел (44) поверх уплотнительного кольца (45) и стопора уплотнительного кольца (65). См. рис. 33 и 34.
- Установите верхнюю панель приспособления L поверх камеры или всасывающего узла и совместите до полного совпадения. См. рис. 33 и 34.
- Установите и заверните распорную трубку в верхнюю панель приспособления L. См. рис. 33 и 34.

8. Затяните винт с моментом 15 Нм.




Рис. 33 Уплотнительное кольцо, стопор уплотнительного кольца и камера, установленные в приспособлении L.




Рис. 34 Уплотнительное кольцо, стопор уплотнительного кольца и всасывающий узел, установленные в приспособлении L

5.2 Фланец (47с) и стопорное кольцо (47д)

5.2.1 Демонтаж

1. Установите камеру на ровную горизонтальную поверхность.
2. Выпрессуйте фланец (47с) и стопорное кольцо (47д) из камеры с помощью приспособления K.




Рис. 35 Выпрессовывание фланца (47с) и стопорного кольца (47д) при помощи приспособления K

5.2.2 Сборка

1. Установите камеру на горизонтальную прочную поверхность уплотнительным кольцом (45) вниз.
2. Установите фланец (47с) и стопорное кольцо (47д) в приспособление K.
3. При помощи пресса вдавите стопорное кольцо (47д) и фланец (47с) в посадочное место в камере с использованием приспособления K.




Рис. 36 Установка фланца (47с) и стопорного кольца (47д) с помощью приспособления K

6. Замена расходных материалов торцевого уплотнения

Настоящий раздел относится только к торцевым уплотнениям с внутренним диаметром \varnothing 28 или \varnothing 36.

Торцевые уплотнения с внутренним диаметром \varnothing 22 не обслуживаются, однако их необходимо заменять.




Рис. 37 Детали торцевых уплотнений диаметром \varnothing 28 и \varnothing 36

6.1 Демонтаж

- Установите уплотнение вала (105) на верстак.
- Прижмите торцевое уплотнение и сожмите пружину (108) одной рукой, чтобы снять три установочных винта (113).
- Снимите стопорное кольцо (116).
- Снимите стопор неподвижного уплотнительного кольца (114) вместе с поворотным уплотнительным кольцом (104).
- Снимите кольцевое уплотнение (109) со стопора неподвижного уплотнительного кольца (114).
- Снимите неподвижное уплотнительное кольцо (103) со стопора неподвижного уплотнительного кольца (114) при помощи небольшой плоской отвертки.
- Снимите кольцевое уплотнение (102) со стопора неподвижного уплотнительного кольца (114).
- Снимите верхнюю оправку уплотнения (112a).
- Снимите кольцевое уплотнение (107) с верхней оправки уплотнения (112a).
- Снимите пружину (108).
- Снимите кольцевое уплотнение (110) с картриджем торцевого уплотнения (115).

6.2 Сборка

Не прикасайтесь к уплотнительным поверхностям неподвижного уплотнительного кольца (103) или поворотного уплотнительного кольца (104). Эти детали можно держать только за боковые поверхности.



Запрещается наносить смазку любого типа на неподвижное уплотнительное кольцо (103) или поворотное уплотнительное кольцо (104), т. к. это может привести к неисправности торцевого уплотнения.



Обращайтесь со всеми деталями торцевого уплотнения очень аккуратно и не допускайте царапин или вмятин.

- Очистите и удалите смазку со всех деталей.
 - Смажьте новое кольцевое уплотнение (110) и установите его в картридж торцевого уплотнения (115).
 - Установите пружину (108) на картридж торцевого уплотнения (115).
 - Установите верхнюю оправку уплотнения (112a) на картридж торцевого уплотнения (115).
 - Установите новое кольцевое уплотнение (107) на картридж торцевого уплотнения (115).
 - Установите новое поворотное уплотнительное кольцо (104) на картридж торцевого уплотнения (115).
 - Смажьте новое кольцевое уплотнение (109) и установите его на стопор неподвижного уплотнительного кольца (114).
 - Установите новое кольцевое уплотнение (102) в стопор неподвижного уплотнительного кольца (114).
 - Установите новое неподвижное уплотнительное кольцо (103) в стопор неподвижного уплотнительного кольца (114).
 - Установите стопор неподвижного уплотнительного кольца (114) на картридж торцевого уплотнения (115).
 - Установите три установочных винта (113) в стопорное кольцо (116).
 - Установите стопорное кольцо (116) на картридж торцевого уплотнения (115).
 - Нажмите на стопорное кольцо (116) сверху и совместите три установочных винта (113) с отверстиями в картридже торцевого уплотнения (115).
 - Заверните три установочных винта (113) так, чтобы они только вошли в зацепление с отверстиями картриджа торцевого уплотнения (115) и удерживали детали торцевого уплотнения вместе.
- Примечание. Винты (113) не должны выступать за пределы картриджа торцевого уплотнения (115), т. к. это может затруднить установку торцевого уплотнения (105) на вал насоса (51).

7. Дополнительная информация

7.1 Моменты затяжки

Поз.	Описание	Размеры	Момент затяжки [Нм]
7a	Винты защитных кожухов муфты	M5	4
9	Винты муфты	M10	85
		M16	100
18	Воздухоотводный винт	1/2"	35
19	Пробка	1/2"	35
25	Пробка	1/2"	35
26b	Винты стяжек	M8	22
		M16 (CR, CRN 95, PN 16)	160
		M20 (CR, CRN 95, PN 40)	320
		M20 (CR, CRN 125/155, PN 16)	190
		M20 (CR, CRN 125/155, PN 25/30)	320
36	Гайки распорного болта	M24 (CR, CRN 125/155, PN 25/30/40)	625
		M30 (CR, CRN 185/215/255, PN 16)	410
		M30 (CR, CRN 185/215/255, PN 25)	710
		M30 (CR, CRN 185/215/255, PN 40)	950
		M12	40
36	Гайки фонаря	M16	80
		M20	150
		Вал Ø 22 (шестигранник 34)	70
48	Гайка для цанги	Вал Ø 28 (шестигранник 46)	130
		Вал Ø 36 (шестигранник 60)	290
60	Винты кронштейна	M6	6,5
105	Торцевое уплотнение вала	Шестигранник 60	100
		Шестигранник 75	150
113	Установочные винты уплотнения вала	M6 x 8	6
120f	Гайка с левой резьбой	M12	60
		M16	140
26b	Винт с головкой под шестигранный ключ	M8	22
		M10	43
L	Приспособление для установки уплотнительного кольца	-	15

7.2 Смазочные материалы


Поз.	Описание	Смазочный материал	№ продукта
9	Винт с головкой под шестигранный ключ		
26	Распорный болт	Un Lock	96611372
36	Гайка		
36			
37	Кольцевое уплотнение		
47a	Подшипник		
109	Кольцевое уплотнение уплотнения вала (105)		
110	Кольцевое уплотнение уплотнения вала (105)	Rocol Sapphire Aqua-Sil	00RM2924
120c	Кольцевое уплотнение		
120g	Неподвижное кольцо		
120j	Кольцевое уплотнение		

7.3 Специальные инструменты для технического обслуживания

A




B




C




D




E




F




G



H




I



J




K



L




M




N



O



P



Q


7.3.1 Специальные инструменты

Поз.	Описание	Для поз.	Дополнительная информация	Номер детали
A	Приспособление для ослабления и затяжки торцевого уплотнения	105	Для валов насосов Ø 22 Для валов насосов Ø 28 и Ø 36	99072586 99072587
B	Рым-болт с функцией шарнира	51	M10 x 1,5	-
C	Ключ для гайки для цанги	48	Для валов насосов Ø 22 Для валов насосов Ø 28 Для валов насосов Ø 36	SV0004 99072584 99072585
D	T-образный штифт	51	-	99072581
E	Приспособление для шлифовки царапин вала	51	-	-
F	Регулировочная вилка	105	Для валов насосов Ø 22, Ø 28 и Ø 36	-
G	Крюк для устройства регулировки осевого давления	120h	-	99176979
H1	Приспособление для комплекта камер		Для зажимного устройства	99081919
H2			Для основания насоса	
I	Задняя труба вала	51	Для валов насосов Ø 28 с торцами с уменьшенным диаметром Ø 22 Для валов насосов Ø 36 с торцами с уменьшенным диаметром Ø 22 Для валов насосов Ø 36 с торцами с уменьшенным диаметром Ø 28	99081891 99081920 99081890
J	Приспособление для совмещения головной части, цилиндрического кожуха и комплекта камер	2, 51	Для валов насосов Ø 22 Для валов насосов Ø 28 Для валов насосов Ø 36	99072588 99072589 99072590
K	Ударные инструменты для фланца	47, 47c, 47d	Для валов насосов Ø 28 и Ø 36	98369955 99081918
L	Приспособление для установки уплотнительного кольца	45a	Для насосов CR, CRN 95–255	99447875
M	Защитный диск	48	Для валов насосов Ø 28 Для валов насосов Ø 36	99381867 99381868
N	Резьбовой зажим для наружного кожуха	55	-	99139064
O	Штифт динамометрического гаечного ключа	105	14 x 18 x Ø14	SV0402
P	Динамометрический гаечный ключ	105	-	-
Q	Пробойник	48	Для валов насосов Ø 28 Для валов насосов Ø 36	99424834 99424835

7.4 Порядок сборки камер и рабочих колес

Сборка насоса показана на следующих чертежах. Каждой камере присвоено собственное обозначение.

Примечание. Поз. 49 - рабочее колесо стандартного размера.
Поз. 49a - рабочее колесо уменьшенного диаметра, 2/3 стандартного размера.



7.5 Чертежи

7.5.1 Обзор чертежей

Насосы без устройства регулировки осевого давления

Тип чертежа	Насос	Номер страницы
Покомпонентное изображение	Насосы с валом \varnothing 22	22
	Насосы с валами \varnothing 28 и \varnothing 36	23
Вид в разрезе	Насосы с валом \varnothing 22	25
	Насосы с валами \varnothing 28 и \varnothing 36	26

Насосы с устройством регулировки осевого давления

Тип чертежа	Насос	Номер страницы
Покомпонентное изображение	Насосы с валами \varnothing 28 и \varnothing 36	24
		27

7.5.2 Покомпонентные изображения

Насосы с валом Ø 22 и без устройства регулировки осевого давления





Рис. 38 Покомпонентное изображение насоса CR, CRN с валом Ø 22 и без устройства регулировки осевого давления

TM06 7389 3518

Насосы с валом \varnothing 28 или \varnothing 36 и без устройства регулировки осевого давленияРис. 39 Покомпонентное изображение насоса CR, CRN с валом \varnothing 28 или \varnothing 36 и без устройства регулировки осевого давления

TM07 1184 3818

Насосы с валом Ø 28 или Ø 36 и с устройством регулировки осевого давления




Рис. 40 Покомпонентное изображение насоса CR, CRN с валом $\varnothing 28$ или $\varnothing 36$ и с устройством регулировки осевого давления

7.5.3 Виды в разрезе

Насосы с валом Ø 22 и без устройства регулировки осевого давления





Рис. 41 Вид в разрезе насоса CR, CRN с валом Ø 22 и без устройства регулировки осевого давления

Насосы с валом \varnothing 28 или \varnothing 36 и без устройства регулировки осевого давленияРис. 42 Вид в разрезе насоса CR, CRN с валом \varnothing 28 или \varnothing 36 и без устройства регулировки осевого давления

TM07 1180 3818

Насосы с валом Ø 28 или Ø 36 и с устройством регулировки осевого давления




Рис. 43 Вид в разрезе насоса CR, CRN с валом \varnothing 28 или \varnothing 36 и с устройством регулировки осевого давления

Argentina
 Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
 Ruta Panamericana km. 37.500 Centro
 Industrial Garin
 1619 Garin Pcia. de B.A.
 Phone: +54-3327 414 444
 Telefax: +54-3327 45 3190

Australia
 GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
 P.O. Box 2040
 Regency Park
 South Australia 5942
 Phone: +61-8-8461-4611
 Telefax: +61-8-8340 0155

Austria
 GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
 Grundfosstraße 2
 A-5082 Grödig/Salzburg
 Tel.: +43-6246-883-0
 Telefax: +43-6246-883-30

Belgium
 N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
 Boomsesteenweg 81-83
 B-2630 Aartselaar
 Tél.: +32-3-870 7300
 Télecopie: +32-3-870 7301

Belarus
 Представительство ГРУНДФОС в
 Минске
 220125, Минск
 ул. Шаффаринская, 11, оф. 56, БЦ
 «Порт»
 Тел.: +7 (375 17) 286 39 72/73
 Факс: +7 (375 17) 286 39 71
 E-mail: minsk@grundfos.com

Bosnia and Herzegovina
 GRUNDFOS Sarajevo
 Zmaja od Bosne 7-7A,
 BH-71000 Sarajevo
 Phone: +387 33 592 480
 Telefax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com
 e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil
 BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
 Av. Humberto de Alencar Castelo Branco,
 630
 CEP 09850 - 300
 São Bernardo do Campo - SP
 Phone: +55-11 4393 5533
 Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria
 Grundfos Bulgaria EOOD
 Slatina District
 Iztochna Tangenta street no. 100
 BG - 1592 Sofia
 Tel.: +359 2 49 22 200
 Fax. +359 2 49 22 201
 email: bulgaria@grundfos.bg

Canada
 GRUNDFOS Canada Inc.
 2941 Brighton Road
 Oakville, Ontario
 L6H 6C9
 Phone: +1-905 829 9533
 Telefax: +1-905 829 9512

China
 GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
 10F The Hub, No. 33 Suhong Road
 Minhang District
 Shanghai 201106
 PRC
 Phone: +86 21 612 252 22
 Telefax: +86 21 612 253 33

COLOMBIA
 GRUNDFOS Colombia S.A.S.
 Km 1.5 via Siberia-Cota Conj. Potrero Chico,
 Parque Empresarial Arcos de Cota Bod. 1A.
 Cota, Cundinamarca
 Phone: +57(1)-2913444
 Telefax: +57(1)-8764586

GRUNDFOS Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
 Čajkovského 21
 779 00 Olomouc
 Phone: +420-585-716 111

Denmark
 GRUNDFOS DK A/S
 Martin Bachs Vej 3
 DK-8850 Bjerrebro
 Tlf.: +45-87 50 50 50
 Telefax: +45-87 50 51 51
 E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia
 GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
 Peterburi tee 92G
 11415 Tallinn
 Tel: + 372 606 1690
 Fax: + 372 606 1691

Finland
 OY GRUNDFOS Pumpum AB
 Truukikuja 1
 FI-01360 Vantaa
 Phone: +358 (0) 207 889 500

France
 Pompe GRUNDFOS Distribution S.A.
 Parc d'Activités de Chesnes
 57, rue de Malcombe
 F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
 Tél.: +33-4 74 82 15 15
 Télecopie: +33-4 74 94 10 51

Germany
 GRUNDFOS GMBH
 Schläuterstr. 33
 40699 Erkrath
 Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
 Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
 e-mail: infoservice@grundfos.de
 Service in Deutschland:
 e-mail: kundendienst@grundfos.de

Greece
 GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
 20th km. Athinon-Markopoulou Av.
 P.O. Box 71
 GR-19002 Peania
 Phone: +0030-210-66 83 400
 Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong
 GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
 Unit 1, Ground floor
 Siu Wai Industrial Centre
 29-33 Wing Hong Street &
 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
 Kowloon
 Phone: +852-27861706 / 27861741
 Telefax: +852-27858664

Hungary
 GRUNDFOS Hungária Kft.
 Tópark u. 8
 H-2045 Törökállint,
 Phone: +36-23 511 110
 Telefax: +36-23 511 111

India
 GRUNDFOS Pumps India Private Limited
 118 Old Mahabalipuram Road
 Thoraipakkam
 Chennai 600 096
 Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia
 PT. GRUNDFOS POMPA
 Graha Intirub Lt. 2 & 3
 Jln. Ciliilitan Besar No.454. Makasar,
 Jakarta Timur
 ID-Jakarta 13650
 Phone: +62 21-469-51900
 Telefax: +62 21-460 6910 / 460 6901

Ireland
 GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
 Unit A, Merrywell Business Park
 Ballymount Road Lower
 Dublin 12
 Phone: +353-1-4089 800
 Telefax: +353-1-4089 830

Italy
 GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
 Via Gran Sasso 4
 I-20060 Truccazzano (Milano)
 Tel.: +39-02-95838112
 Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan
 GRUNDFOS Pumps K.K.
 1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku,
 Hamamatsu
 431-2103 Japan
 Phone: +81 53 428 4760
 Telefax: +81 53 428 5005

Korea
 GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
 6th Floor, Aju Building 679-5
 Yeoksam-dong, Gangnam-ku, 135-916
 Seoul, Korea
 Phone: +82-2-5317 600
 Telefax: +82-2-5633 725

Latvia
 SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
 Deglava biznesa centrs
 Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Riga,
 Tālrs.: + 371 714 9640, 7 149 641
 Fakss: + 371 914 9646

Lithuania
 GRUNDFOS Pumps UAB
 Smolensko g. 6
 LT-03201 Vilnius
 Tel: + 370 52 395 430
 Fax: + 370 52 395 431

Malaysia
 GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
 7 Jalan Peguam U1/25
 Glenmarie Industrial Park
 40150 Shah Alam
 Selangor
 Phone: +60-3-5569 2922
 Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico
 Bombas GRUNDFOS de México S.A. de
 C.V.
 Boulevard TLC No. 15
 Parque Industrial Stiva Aeropuerto
 Apodaca, N.L. 66600
 Phone: +52-81-8144 4000
 Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands
 GRUNDFOS Netherlands
 Veluwezoom 35
 1326 AE Almere
 Postbus 2015
 1302 CA ALMERE
 Tel.: +31-88-478 6336
 Telefax: +31-88-478 6332
 E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand
 GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
 17 Beatrice Tinsley Crescent
 North Harbour Industrial Estate
 Albany, Auckland
 Phone: +64-9-415 3240
 Telefax: +64-9-415 3250

Norway
 GRUNDFOS Pumper A/S
 Strømsveien 344
 Postboks 235, Leirdal
 N-1011 Oslo
 Tlf.: +47-22 90 47 00
 Telefax: +47-22 32 21 50

Poland
 GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
 ul. Klonowa 23
 Baranowo k. Poznania
 PL-62-081 Przeźmierowo
 Tel: (+48-61) 650 13 00
 Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal
 Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
 Rua Calvet de Magalhães, 241
 Apartado 1079
 P-2770-153 Paço de Arcos
 Tel.: +351-21-440 76 00
 Telefax: +351-21-440 76 90

Romania
 GRUNDFOS Pompe România SRL
 Bd. Biruintei, nr 103
 Pantelimon county Ilfov
 Phone: +40 21 200 4100
 Telefax: +40 21 200 4101
 E-mail: romania@grundfos.ro

Russia
 ООО Грундфос Россия
 ул. Школьная, 39-41
 Москва, RU-109544, Russia
 Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00
 Факс (+7) 495 564 8811
 E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia
 Grundfos Srbija d.o.o.
 Omladinskih brigada 90b
 11070 Novi Beograd
 Phone: +381 11 2281 769
 Telefax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com

Singapore
 GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
 25 Jalan Tukang
 Singapore 619264
 Phone: +65-6681 9688
 Telefax: +65-6681 9689

Slovakia
 GRUNDFOS s.r.o.
 Prievorská 4D
 821 09 BRATISLAVA
 Phona: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia
 GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o.
 Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana
 Phone: +386 (0) 1 568 06 10
 Telefax: +386 (0) 1 568 06 19
 E-mail: tehnika-si@grundfos.com

South Africa
 GRUNDFOS (PTY) LTD
 Corner Mountjoy and George Allen Roads
 Wilbart Ext. 2
 Bedfordview 2000
 Phone: (+27) 11 579 4800
 Fax: (+27) 11 455 6066
 E-mail: lsmart@grundfos.com

Spain
 Bombas GRUNDFOS España S.A.
 Camino de la Fuentecilla, s/n
 E-28110 Algete (Madrid)
 Tel.: +34-91-848 8800
 Telefax: +34-91-628 0465

Sweden
 GRUNDFOS AB
 Box 333 (Lunngårdsgatan 6)
 431 24 Mölndal
 Tel.: +46 31 332 23 000
 Telefax: +46 31 331 94 60

Switzerland
 GRUNDFOS Pumpen AG
 Bruggacherstrasse 10
 CH-8117 Fällanden/ZH
 Tel.: +41-44-806 8111
 Telefax: +41-44-806 8115

Taiwan
 GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
 7 Floor, 219 Min-Chuan Road
 Taichung, Taiwan, R.O.C.
 Phone: +886-4-2305 0868
 Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand
 GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
 92 Chaloem Phra Khan Rama 9 Road,
 Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
 Phone: +66-2-725 8999
 Telefax: +66-2-725 8998

Turkey
 GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.
 Gebze Organize Sanayi Bölgesi
 İhsan dede Caddesi,
 2. yol 200. Sokak No. 204
 41490 Gebze/Kocaeli
 Phone: +90 - 262-679 7979
 Telefax: +90 - 262-679 7905
 E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine
 Бізнес Центр Європа
 Столичне шосе, 103
 м. Київ, 03131, Україна
 Телефон: (+38 044) 237 04 00
 Факс: (+38 044) 237 04 01
 E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates
 GRUNDFOS Gulf Distribution
 P.O. Box 16768
 Jebel Ali Free Zone
 Dubai
 Phone: +971 4 8815 166
 Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom
 GRUNDFOS Pumps Ltd.
 Grovebury Road
 Leighton Buzzard/Beds, LU7 4TL
 Phone: +44-1525-850000
 Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.
 GRUNDFOS Pumps Corporation
 9300 Loiret Blvd.
 Lenexa, Kansas 66219
 Phone: +1-913-227-3400
 Telefax: +1-913-227-3500

Uzbekistan
 Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan
 38a, Oybek street, Tashkent
 Телефон: (+998) 71 150 3290 / 71 150 3291
 Факс: (+998) 71 150 3292

Addresses Revised 14.03.2018

be think innovate

99559202 1218

ECM: 1251588

www.grundfos.com

Pumpland.ru

GRUNDFOS 