

Unilift AP35B, AP50B

Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации



Unilift AP35B, AP50B

Русский (RU)	
Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации.	4
Қазақша (KZ)	
Төлкүжат, Құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулық	16
Информация о подтверждении соответствия	32

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Указания по технике безопасности	4
1.1 Общие сведения о документе	4
1.2 Значение символов и надписей на изделии	4
1.3 Квалификация и обучение обслуживающего персонала	5
1.4 Опасные последствия несоблюдения указаний по технике безопасности	5
1.5 Выполнение работ с соблюдением техники безопасности	5
1.6 Указания по технике безопасности для потребителя или обслуживающего персонала	5
1.7 Указания по технике безопасности при выполнении технического обслуживания, осмотров и монтажа	5
1.8 Самостоятельное переоборудование и изготовление запасных узлов и деталей	5
1.9 Недопустимые режимы эксплуатации	5
2. Транспортировка и хранение	5
3. Значение символов и надписей в документе	6
4. Общие сведения об изделии	6
5. Упаковка и перемещение	8
5.1 Упаковка	8
5.2 Перемещение	8
6. Область применения	8
7. Принцип действия	8
8. Монтаж механической части	9
8.1 Подключение насоса	9
8.2 Положение насоса	9
8.3 Установка насоса с помощью автоматической муфты	9
8.4 Установка автономно эксплуатирующегося насоса	10
8.5 Регулировка положения поплавкового выключателя	10
9. Подключение электрооборудования	11
9.1 Проверка направления вращения	11
10. Ввод в эксплуатацию	12
11. Эксплуатация	12
11.1 Unilift AP35B, Unilift AP50B с поплавковым выключателем	12
11.2 Unilift AP35B, Unilift AP50B без поплавкового выключателя	12
12. Техническое обслуживание	12
12.1 Масло	12
13. Вывод из эксплуатации	13
14. Технические данные	13
15. Обнаружение и устранение неисправностей	14
16. Утилизация изделия	15
17. Изготовитель. Срок службы	15
Приложение 1.	28
Приложение 2.	29
Приложение 3.	30
Приложение 4.	31

Предупреждение

Прежде чем приступить к работам по монтажу оборудования, необходимо внимательно изучить данный документ. Монтаж и эксплуатация оборудования должны проводиться в соответствии с требованиями данного документа, а также в соответствии с местными нормами и правилами.



1. Указания по технике безопасности

Предупреждение

Эксплуатация данного оборудования должна производиться персоналом, владеющим необходимыми для этого знаниями и опытом работы. Лица с ограниченными физическими, умственными возможностями, с ограниченными зрением и слухом не должны допускаться к эксплуатации данного оборудования.



Доступ детей к данному оборудованию запрещен.

1.1 Общие сведения о документе

Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации, далее по тексту - Руководство, содержит принципиальные указания, которые должны выполняться при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. Поэтому перед монтажом и вводом в эксплуатацию они обязательно должны быть изучены соответствующим обслуживающим персоналом или потребителем. Руководство должно постоянно находиться на месте эксплуатации оборудования.

Необходимо соблюдать не только общие

требования по технике безопасности, приведенные в разделе «Указания по технике безопасности», но и специальные указания по технике безопасности, приводимые в других разделах.

1.2 Значение символов и надписей на изделии

Указания, помещенные непосредственно на оборудовании, например:

- стрелка, указывающая направление вращения,
 - обозначение напорного патрубка для подачи перекачиваемой среды,
- должны соблюдаться в обязательном порядке и сохраняться так, чтобы их можно было прочитать в любой момент.

1.3 Квалификация и обучение обслуживающего персонала

Персонал, выполняющий эксплуатацию, техническое обслуживание и контрольные осмотры, а также монтаж оборудования, должен иметь соответствующую выполняемой работе квалификацию. Круг вопросов, за которые персонал несет ответственность и которые он должен контролировать, а также область его компетенции должны точно определяться потребителем.

1.4 Опасные последствия несоблюдения указаний по технике безопасности

Несоблюдение указаний по технике безопасности может повлечь за собой как опасные последствия для здоровья и жизни человека, так и создать опасность для окружающей среды и оборудования.

Несоблюдение указаний по технике безопасности может также привести к аннулированию всех гарантийных обязательств по возмещению ущерба.

В частности, несоблюдение требований техники безопасности может, например, вызвать:

- отказ важнейших функций оборудования;
- недейственность предписанных методов технического обслуживания и ремонта;
- опасную ситуацию для здоровья и жизни персонала вследствие воздействия электрических или механических факторов.

1.5 Выполнение работ с соблюдением техники безопасности

При выполнении работ должны соблюдаться приведенные в данном документе указания по технике безопасности, существующие национальные предписания по технике безопасности, а также любые внутренние предписания по выполнению работ, эксплуатации оборудования и технике безопасности, действующие у потребителя.

1.6 Указания по технике безопасности для потребителя или обслуживающего персонала

- Запрещено демонтировать имеющиеся защитные ограждения подвижных узлов и деталей, если оборудование находится в эксплуатации.
- Необходимо исключить возможность возникновения опасности, связанной с электроэнергией (более подробно смотрите, например, предписания ПУЭ и местных энергоснабжающих предприятий).

1.7 Указания по технике безопасности при выполнении технического обслуживания, осмотров и монтажа

Потребитель должен обеспечить выполнение всех работ по техническому обслуживанию, контрольным осмотрам и монтажу квалифицированными специалистами, допущенными к выполнению этих работ и в достаточной мере ознакомленными с ними в ходе подробного изучения руководства по монтажу и эксплуатации.

Все работы обязательно должны проводиться при выключенном оборудовании. Должен безусловно соблюдаться порядок действий при остановке оборудования, описанный в руководстве по монтажу и эксплуатации.

Сразу же по окончании работ должны быть снова установлены или включены все демонтированные защитные и предохранительные устройства.

1.8 Самостоятельное переоборудование и изготовление запасных узлов и деталей

Переоборудование или модификацию устройств разрешается выполнять только по согласованию с изготовителем.

Фирменные запасные узлы и детали, а также разрешенные к использованию фирмой-изготовителем комплектующие, призваны обеспечить надежность эксплуатации.

Применение узлов и деталей других производителей может вызвать отказ изготавителя нести ответственность за возникшие в результате этого последствия.

1.9 Недопустимые режимы эксплуатации

Эксплуатационная надежность поставляемого оборудования гарантируется только в случае применения в соответствии с функциональным назначением согласно разделу «Область применения». Предельно допустимые значения, указанные в технических данных, должны обязательно соблюдаться во всех случаях.

2. Транспортировка и хранение

Транспортирование оборудования следует проводить в крытых вагонах, закрытых автомашинам, воздушным, речным либо морским транспортом.

Условия транспортирования оборудования в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе «С» по ГОСТ 23216.

При транспортировании упакованное оборудование должно быть надежно закреплено на транспортных средствах с целью предотвращения самопроизвольных перемещений.

Условия хранения оборудования должны соответствовать группе «С» ГОСТ 15150.

Максимальный назначенный срок хранения составляет 2 года.

Температура хранения и транспортировки: мин. -20 °C; макс. +70 °C.

3. Значение символов и надписей в документе



Предупреждение
Несоблюдение данных указаний может иметь опасные для здоровья людей последствия.

Указания по технике безопасности, не выполнение которых может вызвать отказ оборудования, а также его повреждение.

Внимание

Рекомендации или указания, облегчающие работу и обеспечивающие безопасную эксплуатацию оборудования.

4. Общие сведения об изделии

Данное Руководство распространяется на одноступенчатые погружные насосы Unilift AP35B, Unilift AP50B представленные в двух вариантах исполнения: с поплавковым включателем и без поплавкового выключателя. Поставляются исполнения насосов как для стационарного, так и для мобильного применения. Кроме того, насосы Unilift AP35B, Unilift AP50B подходят для установки на автоматической муфте.

Конструкция

Unilift AP35B, Unilift AP50B - одноступенчатый погружной насос с вертикальным нагнетательным патрубком. Все детали, находящиеся в контакте с рабочей средой, выполнены из хромоникелевой нержавеющей стали.

Корпус погружного насоса имеет особую конструкцию для откачивания воды с высоким напором. Он изготавливается из стальной трубы с гладкой поверхностью и имеет правильную гидравлическую форму, обеспечивающую свободное прохождение частиц.

Все насосы Unilift AP35B, Unilift AP50B оснащены горизонтальными напорными патрубками с резьбой Rp 2.

Вал из нержавеющей стали вращается на шарикоподшипниках, не требующих обслуживания.

Рабочее колесо типа Vortex для насосов Unilift AP35B, Unilift AP50B из нержавеющей стали оснащено лопатками L-формы с зазором 35 или 50 мм в корпусе насоса.


Лопатки изогнуты назад для уменьшения вредного воздействия твердых частиц и сокращения до минимума потребления энергии. На рабочем колесе устанавливается защитный колпачок, предотвращающий накопление длинноволокнистого материала.

Уплотнение вала представляет собой сочетание механических, сильфонных и манжетных уплотнений с 60 мл масла между ними. Уплотняющие поверхности торцевого уплотнения изготавливаются из карбида кремния.

Насосный агрегат может быть оснащен одно- или трехфазным асинхронным электродвигателем с сухим ротором.

Однофазные электродвигатели оснащаются встроенной термозащитой. Чертеж в разрезе и изображение в разобранном виде насосов Unilift AP35B, Unilift AP50B приведены на рис. 2.

Фирменная табличка




- 1 – Типовое обозначение насоса;
- 2 – номер продукта;
- 3 – напряжение электропитания, В;
- 4 – ток при полной нагрузке, А;
- 5 – потребляемая мощность электродвигателя, кВт;
- 6 – макс. подача, м³/ч;
- 7 – знаки обращения на рынке;
- 8 – код производства, 1-я и 2-я цифры – год производства, 3-я и 4-я цифры – неделя производства;
- 9 – макс. напор, м;
- 10 – степень защиты;
- 11 – максимальная глубина погружения в воду;
- 12 – класс изоляции электродвигателя;
- 13 – коэффициент мощности;
- 14 – макс. допустимая температура жидкости, °C;
- 15 – масса нетто, кг;
- 16 – частота вращения, об/мин;
- 17 – частота питающей сети, Гц;
- 18 – страна изготовитель;
- 19 – знаки соответствия.

Рис. 1 Фирменная табличка насосов Unilift AP35B, Unilift AP50B

Типовое обозначение

Тип насоса	Unilift	AP	35	B	50	08	A	1	V
Серия									
Свободный проход, мм									
Основной									
Диаметр напорного патрубка, мм									
Выходная мощность P ₂ /100 Вт									
A = для автоматического регулирования (с поплавком)									
= для ручного регулирования (без поплавка)									
1 = однофазный переменный ток									
3 = трехфазный переменный ток									
V = вихревое рабочее колесо									



Поз.	Наименование	Материал	DIN W.-Nr.	AISI
50	Корпус насоса	Нержавеющая сталь	1.4301	304
49	Рабочее колесо	Нержавеющая сталь	1.4301	304
66	Шайба	Нержавеющая сталь	1.4301	304
67	Стопорная гайка	Novolen 2360 Kx		
150	Узел электродвигателя в сборе	Детали, контактирующие с перекачиваемой средой		
		Нержавеющая сталь	1.4401	
		Нержавеющая сталь/силимин	1.4305	316
	Вал насоса – свободный конец	Нержавеющая сталь	1.4301	304
182	Кабель электродвигателя/ поплавковый выключатель	Неопрен/полипропилен		
37a, 194	Уплотнительные кольца	NBR (резина)		
6	Входной патрубок насоса	Нержавеющая сталь	1.4301	304
84	Кольцевой штатив (основание)	Поликарбонат		

Рис. 2 Чертеж в разрезе и изображение в разобранном виде насосов Unilift AP35B, Unilift AP50B

5. Упаковка и перемещение

5.1 Упаковка

При получении оборудования проверьте упаковку и само оборудование на наличие повреждений, которые могли быть получены при транспортировке. Перед тем как выкинуть упаковку, тщательно проверьте, не остались ли в ней документы и мелкие детали. Если полученное оборудование не соответствует вашему заказу, обратитесь к поставщику оборудования.

Если оборудование повреждено при транспортировке, немедленно свяжитесь с транспортной компанией и сообщите поставщику оборудования.

Поставщик сохраняет за собой право тщательно осмотреть возможное повреждение.

5.2 Перемещение

Предупреждение

Следует соблюдать ограничения местных норм и правил в отношении подъёмных и погрузочно-разгрузочных работ, осуществляемых вручную.

Внимание

Запрещается поднимать оборудование за питающий кабель.

6. Область применения

Насосы модели Unilift AP35B и AP50B фирмы Grundfos представляют собой одноступенчатые погружные насосы, предназначенные для перекачивания серых стоков.

Насосы могут перекачивать воду, содержащую ограниченное количество твердых включений, при этом они не забиваются и не выходят из строя. Исключение составляют твердые включения в виде камней и различных материалов.

Насос применяется в следующих случаях:

Области применения	Unilift AP35B	Unilift AP50B
Понижение уровня грунтовых вод.	•	•
Откачивание воды из дренажных колодцев	•	•
Откачивание воды из водосборных колодцев, предназначенных для сбора поверхностных вод, поступающих из водосточных желобов, шахт, тоннелей и т.п.	•	•
Откачивание воды из водоемов, резервуаров и т.п.	•	•
Откачивание сточных вод из прачечных и промышленных сточных вод, содержащих длинноволокнистые включения.	•	•
Откачивание бытовых сточных вод из септик-танков и систем обработки ила.	•	•
Откачивание безнапорное бытовых сточных вод из санузлов.	•	•
Откачивание под напором бытовых сточных вод из санузлов.	•	•
Максимальный размер твердых включений [мм].	35	50

Предупреждение

Запрещена эксплуатация насоса в плавательном бассейне, садовом пруду и т.п. или рядом с аналогичными объектами, если в воде находятся люди.

7. Принцип действия

Принцип работы насосов Unilift AP35B, Unilift AP50B основан на повышении давления жидкости, движущейся от входного патрубка к выходному. Передача электромагнитной энергии от обмоток статора электродвигателя на его ротор приводит к вращению рабочего колеса, соединенного через вал с ротором. Жидкость течет от входного патрубка насоса к центру рабочего колеса и дальше вдоль его лопаток. Под действием центробежных сил скорость жидкости увеличивается, соответственно растет кинетическая энергия, которая преобразуется в давление на выходном патрубке. Корпус насоса сконструирован таким образом, что жидкость собирается с рабочего колеса в направлении выходного патрубка насоса.

При использовании поплавкового выключателя, который плавает на поверхности воды, осуществляется автоматическое включение и выключение насоса и опорожнение емкости. Разница уровней включения и выключения увеличивается при увеличении длины закрепленного на насосе конца поплавкового кабеля.

Насос без поплавкового выключателя
втыкается/выключается вручную.

8. Монтаж механической части



Предупреждение

Монтаж насоса должен выполняться специально обученным персоналом. Необходимо исключить опасность контакта персонала с рабочим колесом насоса.

Согласно ГОСТ МЭК 60335-2-41 данное изделие с 5 метрами силового кабеля может использоваться только в помещении.

8.1 Подключение насоса

При стационарном монтаже рекомендуется устанавливать в напорной линии трубную муфту с обратным клапаном и запорной арматурой.

Если в колодце устанавливается насос с минимальной свободной длиной кабеля 100 мм, то минимальные размеры колодца должны соответствовать указанным на рис. 3.

Далее, габариты колодца должны выбираться в зависимости от того, какое соотношение между объемом поступающей в колодец воды и рабочими характеристиками насоса.




Рис. 3 Минимальные размеры колодца, если устанавливается насос с минимальной свободной длиной кабеля 100 мм

8.2 Положение насоса

Насос может эксплуатироваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении (см. рис. 4).

При непрерывной эксплуатации электродвигатель и впуск насоса должны постоянно находиться ниже уровня перекачиваемой жидкости.





Рис. 4 Положение насоса

Если насос соединен с трубопроводом/напорным рукавом, установите насос в его рабочее положение.

**Ни в коем случае не использовать
Внимание для подъема или опускания насоса
электрокабель.**

Насос должен устанавливаться таким образом, чтобы приемное отверстие не могло полностью или частично забиваться шламом, грязью или аналогичными материалами.

Рекомендуется устанавливать насос на прочное основание (см. рис. 5).



TM01 3597 4998

Рис. 5 Насос устанавливается на прочном основании

При непрерывном режиме эксплуатации перед установкой насоса необходимо удалить из колодца шлам, гравий и т.п.

8.3 Установка насоса с помощью автоматической муфты

Смотрите рис. в Приложении 1 и 2.

При стационарной установке насосы могут монтироваться на неподвижной автоматической трубной муфте и эксплуатироваться полностью или частично погруженными в перекачиваемую жидкость.

1. Для внутренней кромки отверстия колодца необходимо засверлить отверстия под крепеж кронштейна для трубчатой направляющей. Кронштейн предварительно зафиксировать двумя вспомогательными винтами.
2. Установить нижнюю часть автоматической трубной муфты на дно колодца. Выставить строго вертикально при помощи отвеса. Затем привернуть автоматическую трубную муфту ко дну колодца мощными разжимными болтами. Если поверхность дна неровная, установить под автоматическую муфту соответствующие опоры так, чтобы при затягивании болтов она сохраняла горизонтальное положение.
3. Выполнить монтаж напорного трубопровода, используя общепринятые известные способы сборки, исключающие возникновение в трубопроводе внутренних напряжений растяжения и деформации.

4. Установить трубные направляющие в кольца на нижней части автоматической муфты. Обработать на конус трубные направляющие, чтобы облегчить монтаж. Трубные направляющие должны плотно сидеть на кольцах. В качестве трубных направляющих рекомендуется использовать трубы среднего размера $\frac{3}{4}$ ".
5. Длину направляющих необходимо точно подогнать по кронштейну в верхней части колодца.
6. Отвернуть предварительно зафиксированный кронштейн под трубные направляющие, надеть его на верхнюю часть направляющих и окончательно закрепить кронштейн на стенке колодца.

В соединениях трубных направляющих недопустим осевой зазор, так как при эксплуатации насоса это будет вызывать повышенный шум.

- Внимание**
7. Очистить колодец от камней, щебня, обломков и т.п. и лишь после этого можно опускать насос.
 8. Установить полуомуфту автоматической муфты на напорный патрубок насоса. Затем установить направляющий кулачок между трубными направляющими, после чего опустить насос в колодец с помощью цепи, закрепленной за ручку для его транспортировки. Когда насос достигнет нижней части автоматической трубной муфты, произойдет автоматическое герметичное соединение его с напорной магистралью.
 9. Цепь повесить на соответствующий крюк наверху колодца.
 10. Подогнать длину кабеля электродвигателя, для чего намотать его на разгрузочное приспособление (исключающее натяжение кабеля) так, чтобы в процессе эксплуатации исключить его повреждение. Приспособление для разгрузки кабеля от механического напряжения закрепить на соответствующем кронштейне в верхней части колодца. Следить за тем, чтобы кабель не имел перегибов или, соответственно, не был зажат.

Запрещено опускать конец кабеля в воду, так как в противном случае вода может проникнуть через кабель в обмотки электродвигателя.

Внимание

8.4 Установка автономно эксплуатирующегося насоса

Для установки автономно эксплуатирующегося насоса к напорному патрубку необходимо присоединить прямоугольное колено 90°. Насос при монтаже может соединяться с напорным рукавом или жестким трубопроводом с клапанами.

Для облегчения процесса техобслуживания насоса соедините напорный трубопровод с насосом через гибкий патрубок или трубную муфту, чтобы упростить их разборку при демонтаже.

Если применяется шланг или гибкий рукав, необходимо обеспечить условия, которые исключают образование перегибов, а его внутренний диаметр должен соответствовать размеру напорного патрубка насоса.

Если насос монтируется в жестком трубопроводе, необходимо последовательно установить в напорной линии муфту, обратный клапан и запорную арматуру в указанной последовательности, начиная от насоса.

Опустить насос в перекачиваемую жидкость.

Если насос устанавливается для перекачивания грязной воды или на неровной поверхности, рекомендуется в основание насоса уложить кирпичи.


8.5 Регулировка положения поплавкового выключателя

Прерывистый режим эксплуатации:

У насосов, поставляемых с поплавковым выключателем, разница в уровнях воды между моментом включения и отключения может достигаться за счет соответственно укорачивания или удлинения свободного конца кабеля, находящегося между поплавковым выключателем и ручкой насоса.

Удлинение свободного конца кабеля поплавкового выключателя - увеличение интервала между моментом включения и отключения.

Если уровень воды падает ниже уровня электродвигателя, то насос при этих условиях может эксплуатироваться в течение не более 5 минут, причем такой режим работы допустим не чаще, чем один раз за каждые полчаса (30 минут) эксплуатации.



TM03 4192 1806

Рис. 6 Регулировка положения поплавкового выключателя

Режим непрерывной эксплуатации:

При таком режиме эксплуатации насос вместе с электродвигателем должен постоянно быть полностью погруженным в воду.

9. Подключение электрооборудования



Предупреждение

Подключение электрооборудования должно выполняться в соответствии с местными нормами и правилами.

В зависимости от местных норм и правил переносное исполнение насоса, предназначенного для различных условий эксплуатации, должно оснащаться сетевым кабелем длиной 10 м.

Внимание!

Значения рабочего напряжения и частоты тока указаны на фирменной табличке с номинальными данными насоса. Просим убедиться в том, что характеристики электродвигателя соответствуют параметрам используемого источника электропитания.

Предупреждение

С целью выполнения требований техники безопасности насос должен обязательно подключаться к сетевой розетке с заземлением.

Стационарно установленный насос рекомендуется оснастить защитой от тока утечки на землю (УЗО) с током отключения < 30 мА.



Насос должен подключаться к внешнему сетевому выключателю с минимальным воздушным зазором между контактами 3 мм для каждого из полюсов.

Если выключатель не находится в непосредственной близости от насоса, то он должен запираться на замок

Насосы с трехфазным электродвигателем должны подключаться к внешнему пускателю с дифференциальным расцепителем.

Номинальное значение тока пускателя электродвигателя должно соответствовать параметрам электрооборудования, указанным на фирменной табличке с номинальными данными насоса.

Если к насосу с трехфазным электродвигателем подключен поплавковый выключатель, то пускатель электродвигателя должен быть электромагнитного типа.

Насосы с однофазным электродвигателем оборудованы тепловой защитой от перегрузки и не требуют никакой дополнительной защиты.

Предупреждение

При перегрузке электродвигатель будет автоматически останавливаться. После того, как электродвигатель остынет до нормальной температуры, автоматически произойдет его повторный запуск.

Насосы с трехфазными электродвигателями не оборудованы встроенным тепловым реле, и поэтому требуют дополнительную защиты.

9.1 Проверка направления вращения

(Только для насосов с трехфазным электродвигателем)

Проверку направления вращения насоса необходимо проверять всякий раз, как он устанавливается на новом месте эксплуатации. Порядок проверки направления вращения насоса:

1. Установить насос так, чтобы можно было видеть рабочее колесо.
2. Включить насос на короткое время.
3. Заметить направление вращения рабочего колеса. Правильное направление вращения показывает стрелка на верхней части корпуса насоса (по часовой стрелке, если смотреть снизу). Если рабочее колесо вращается в противоположном направлении, изменить направление вращения, для чего поменять местами подключение двух фаз электродвигателя.

Если насос подключен к трубопроводу, порядок проверки направления вращения насоса следующий:

1. Включить насос и замерить объемную подачу или напор.
2. Остановить насос и поменять местами подключение двух фаз электродвигателя.
3. Вновь включить насос и опять замерить объемную подачу или напор.
4. Остановить насос.
5. Сравнить результаты замеров, полученных в пп. 1 и 3. Правильным считается то направления вращения, при котором получено более высокое значение объемной подачи или напора.

10. Ввод в эксплуатацию

Все изделия проходят приемо-сдаточные испытания на заводе-изготовителе. Дополнительные испытания на месте установки не требуются.

Перед пуском насоса необходимо погрузить его приемное отверстие в перекачиваемую жидкость.

Открыть запорную арматуру (если таковая установлена) и проверить установку уровня отключения насоса.

Для проверки направления вращения допускается кратковременное включение насоса без погружения его в перекачиваемую жидкость.

Для того чтобы ввести насосы Unilift AP... в эксплуатацию, необходимо перевести сетевой выключатель в положение «Включено».

11. Эксплуатация

Условия эксплуатации приведены в разделе 14. Технические данные.

Изделие не требует настройки.

11.1 Unilift AP35B, Unilift AP50B с поплавковым выключателем

Насос запускается и отключается автоматически в зависимости от уровня жидкости и длины кабеля поплавкового выключателя.

Режим непрерывной эксплуатации

Если насос используется для отведения воды ниже уровня останова, поплавковый выключатель можно удерживать на более высоком уровне, прикрепив его к напорному трубопроводу насоса. При принудительном режиме работы необходимо регулярно проверять уровень жидкости, чтобы исключить сухой ход (см. раздел 8.5 Регулировка положения поплавкового выключателя).

11.2 Unilift AP35B, Unilift AP50B без поплавкового выключателя

Насос включается и отключается внешним выключателем.

Чтобы исключить сухой ход, во время работы регулярно проверяйте уровень жидкости, например, посредством внешнего контроля уровня.

12. Техническое обслуживание

Один раз в год необходимо проводить проверку насоса и замену масла. Если насос используется для перекачивания жидкостей, содержащих абразивные включения, или эксплуатируется в непрерывном режиме, проверку насоса следует выполнять чаще.

Предупреждение

Перед тем как приступить к выполнению работ с насосом, необходимо обязательно отключить напряжение питания и исключить любую возможность его случайного включения во время проведения техобслуживания.

Перед началом работ по уходу и техническому обслуживанию необходимо проверить, чтобы насос был тщательно промыт чистой водой.

После демонтажа промыть детали насоса водой.

Предупреждение

Кроме соблюдения правил личной безопасности и гигиены труда необходимо учитывать, что выполнение этой работы должно поручаться специально обученному персоналу. Далее, должны выполняться все нормы и правила по технике безопасности, санитарии и экологии.

Следует предупредить персонал о возможности травматизма, связанной с острыми кромками и т.п. деталей, доступ к которым открывается в процессе демонтажа оборудования.

Если возникает необходимость в замене электрокабеля или поплавкового выключателя, такую работу необходимо поручать только мастерским, имеющим на это разрешение фирмы Grundfos.

12.1 Масло

Насос содержит около 60 мл инертного масла. Отработанное масло необходимо собрать и удалить в соответствии с местными нормами и правилами.

Если слитое масло содержит воду или другие загрязнения, то необходимо заменить уплотнение вала.

13. Вывод из эксплуатации

Для того чтобы вывести насосы Unilift AP35B, Unilift AP50B из эксплуатации, необходимо перевести сетевой выключатель в положение «Отключено».

Предупреждение

Все электрические линии, расположенные до сетевого выключателя, постоянно находятся под напряжением. Поэтому, чтобы предотвратить случайное или несанкционированное включение оборудования, необходимо заблокировать сетевой выключатель.

14. Технические данные

Условия эксплуатации

Минимально допустимая температура перекачиваемой жидкости:	0 °C.
Максимально допустимая температура перекачивающей жидкости:	+40 °C.
Глубина установки насоса:	Максимально 7 метров ниже уровня перекачиваемой жидкости.
Значения водородного показателя pH:	От 4 до 10.
Плотность:	Максимально допустимое значение 1100 кг/м ³ .
Вязкость:	Максимально допустимое значение 10 мм ² /с.
Степень защиты:	IP68
Класс изоляции:	F
Кабель:	H07RN-F 3 G 1 H07RN-F 4 G 1

Над уровнем жидкости должно быть всегда как минимум 3 м свободной длины кабеля.

Внимание	Это ограничивает монтажную глубину до 7 м для насосов с 10-метровым кабелем и до 2 м для насосов с 5-метровым кабелем.
Внимание	Насосы с 3-метровым кабелем предназначены исключительно для промышленного применения.

Уровень звукового давления:

< 70 дБ(А).

Графики рабочих характеристик

Кривые рабочих характеристик приведены в Приложении 3.

Условия построения кривых:

- На графиках показан рекомендуемый диапазон рабочих характеристик.
- Значения кривых определены при температуре воды +20 °C.
- Значения действительны при кинематической вязкости 1 мм²/сек (1 сантистокс) и плотности 1000 кг/м³.
- Допуски соответствуют ГОСТ 6134, приложение А.
- Графики не являются гарантированными.

Габаритные и присоединительные размеры

См. Приложение 4.

Электротехнические характеристики

Модель	Электрические данные					
	P _i [кВт]	P ₂ [кВт]	I _n [A]	I _{пуск} [A]	Cos φ	C [тФ]
Unilift AP 35B.50.06.1V	0,99	0,66	4,4	13,8	0,98	16
Unilift AP 35B.50.06.3V	0,95	0,63	1,55	8,0	0,89	
Unilift AP 35B.50.08.1V	1,22	0,71	5,44	18,4	0,98	16
Unilift AP 35B.50.08.3V	1,23	0,78	1,98	10,6	0,89	
Unilift AP 50B.50.08.1V	1,2	0,74	5,37	18,4	0,97	16
Unilift AP 50B.50.08.3V	1,21	0,8	1,95	10,6	0,89	
Unilift AP 35B.50.11.1V	1,75	1,21	8,00	23,8	0,95	16
Unilift AP 35B.50.11.3V	1,75	1,31	2,81	16,0	0,90	
Unilift AP 35B.50.11.3V	2,15	1,5	3,00	22,4	0,88	

15. Обнаружение и устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Способ устранения
1. Электродвигатель не запускается.	a) Не подается напряжение электропитания. b) Электродвигатель отключается поплавковым выключателем. c) Перегорели предохранители. d) Сработала защита электродвигателя или тепловое реле. e) Рабочее колесо заблокировано грязью. f) Короткое замыкание электрокабеля или в электродвигателе.	Подключить напряжение питания. Отрегулировать/заменить поплавковый выключатель. Заменить предохранители. Подождать, пока защита электродвигателя вновь не включит его или выполнить сброс теплового реле в исходное состояние. Промыть рабочее колесо. Заменить поврежденную деталь.
2. После непродолжительной эксплуатации срабатывает защита электродвигателя или тепловое реле.	a) Слишком высокая температура перекачиваемой жидкости. b) Рабочее колесо полностью или частично заблокировано грязью. c) Неисправность фазы. d) Недопустимо низкое падение напряжения. e) Слишком низкое установочное значение системы защиты от перегрузки пускателя электродвигателя. f) Неправильное направление вращения. Смотрите раздел 9.1 Проверка направления вращения.	Использовать насос другого типоразмера. Промыть насос. Вызвать специалиста-электрика. Вызвать специалиста-электрика. Правильно выполнить регулировку. Поменять направление вращения.
3. Насос постоянно работает или не обеспечивает требуемую подачу воды.	a) Насос частично заблокирован грязью. b) Напорный трубопровод или клапан частично заблокирован грязью. c) Неправильное крепление на валу рабочего колеса. d) Неправильное направление вращения. Смотрите раздел 9.1 Проверка направления вращения. e) Неправильная регулировка поплавкового выключателя. f) Для данного случая эксплуатации производительности выбранного насоса недостаточно. g) Износ рабочего колеса.	Промыть насос. Промыть напорный трубопровод. Подтянуть крепление рабочего колеса. Поменять направление вращения. Отрегулировать поплавковый выключатель. Заменить насос. Заменить рабочее колесо.

Неисправность	Причина	Способ устранения
4. Насос работает, но не подает воду.	a) Насос заблокирован грязью. b) Напорный трубопровод или обратный клапан заблокирован грязью. c) Неправильное крепление на валу рабочего колеса. d) Попадание воздуха в насос. e) Слишком низкий уровень перекачиваемой жидкости. Приемное отверстие насоса полностью не погружено в перекачиваемую жидкость. f) Поплавковый выключатель не может свободно перемещаться.	Промыть насос. Промыть напорный трубопровод. Подтянуть крепление рабочего колеса. Удалить воздух из насоса и напорного трубопровода. Полностью погрузить насос в перекачиваемую жидкость или отрегулировать положение поплавкового выключателя. Устранить причину, препятствующую свободному перемещению поплавкового выключателя.

Внимание *Если насос использовался для перекачивания опасных для здоровья или ядовитых жидкостей, этот насос рассматривается как загрязненный.*

В этом случае при каждой заявке на ремонт следует заранее предоставлять подробную информацию о перекачиваемой жидкости.

В случае, если такая информация не предоставлена, фирма Grundfos может отказать в проведении ремонта.

Возможные расходы, связанные с возвратом насоса на фирму, несёт отправитель.

16. Утилизация изделия

Основным критерием предельного состояния изделия является:

- отказ одной или нескольких составных частей, ремонт или замена которых не предусмотрены;
- увеличение затрат на ремонт и техническое обслуживание, приводящее к экономической нецелесообразности эксплуатации.

Данное изделие, а также узлы и детали должны собираться и утилизироваться в соответствии с требованиями местного законодательства в области экологии.

17. Изготовитель. Срок службы

Изготовитель:

Концерн Grundfos Holding A/S,
Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, Дания*

* точная страна изготовления указана на фирменной табличке оборудования.

Уполномоченное изготовителем лицо/Импортер**:

ООО «Грундфос Истра»
143581, Московская область, Истринский р-он,
Павло-Слободское с/п, д. Лешково, д. 188

Импортер по Центральной Азии:

ТОО «Грундфос Казахстан»
Казахстан, 050010, г. Алматы,
мкр-н Кок-Тобе, ул. Кызы-Жибек, 7

** указано в отношении импортного оборудования.

Срок службы оборудования составляет 10 лет.

Возможны технические изменения.

МАЗМҰНЫ

	Бет.
1. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар	16
1.1 Құжат туралы жалпы мәліметтер	16
1.2 Бүйімдеги символдар мен жазбалардың мәні	16
1.3 Қызмет көрсететін персоналдардың біліктілігі және оларды оқыту	17
1.4 Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтарды сақтамаудың қауіпті зарданартары	17
1.5 Жұмыстарды қауіпсіздік техникасын сақтай отырып орындау	17
1.6 Тұтынушыға немесе қызмет көрсететін персоналдарға арналған қауіпсіздік техникасы туралы нұсқаулық	17
1.7 Техникалық қызмет көрсету, байқаулар мен құрастыруды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулар	17
1.8 Қосалқы буындар мен бөлшектерін өз бетімен қата жабдықтау және дайындау	17
1.9 Пайдаланудың жол берілмейтін режимдері	17
2. Тасыламадау және сақтау	17
3. Құжаттағы символдар мен жазбалардың мәні	18
4. Бүйім туралы жалпы мәлімет	18
5. Орай және жылжыту	20
5.1 Орай	20
5.2 Жылжыту	20
6. Қолдану аясы	20
7. Қолданылу қағидаты	20
8. Құрастыру	21
8.1 Сорғыны қосу	21
8.2 Сорғының күйі	21
8.3 Автоматты жалғастырғыштың көмімен сорғыны орнату	21
8.4 Автономды пайдаланылатын сорғыны орнату	22
8.5 Қалқымағы ажыратқыштың күйін реттеу	22
9. Электр жабдықты қосу	23
9.1 Айналу бағытын тексеру	23
10. Пайдалануға беру	24
11. Пайдалану	24
11.1 Қалқымағы ажыратқыштары бар Unilift AP35B, Unilift AP50B	24
11.2 Қалқымағы ажыратқышсыз Unilift AP35B, Unilift AP50B	24
12. Техникалық қызмет көрсету	24
12.1 Май	24
13. Істен шығару	25
14. Техникалық сипаттамалар	25
15. Ақаулықтың алдын алу және жою	26
16. Бүйімдік көдеге жарату	27
17. Дайындауши. Қызметтік мерзімі	27
Приложение 1.	28
Приложение 2.	29
Приложение 3.	30
Приложение 4.	31

Ескерте

Жабдықты құрастыру бойынша жұмыстарға кіріспес бұрын атапу қажатты мүкият оку керек. Жабдықты құрастыру және пайдалану атапу қажаттың талаптарына, сонымен қатар жергілікті нормалар мен ережелерге сай жүргізілуі тиіс.



1. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар

Ескерте

Атапулы жабдықты пайдалану осы туралы білімі мен қажетті жұмыс тәжірибесін иеленген персоналмен жүргізіледі.



Физикалық, ақыл-ой мүмкіндіктерімен шектелген, көрү және ес ту қабілеттерімен шектелген тұлғалар атапулы жабдықты пайдалануға жол берілмейді. Атапулы жабдыққа балалардың қолжетімділігіне тыым салынады.

1.1 Құжат туралы жалпы мәліметтер

Төлкүжат, құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулық, ері қарай мәтін бойынша – Нұсқаулық, құрастыру, пайдалану және техникалық қызмет көрсету кезінде орындалуы тиіс қағидаттың нұсқауларды қамтиды. Сондайтан құрастыру және іске қосу алдында оларды персонал немесе тұтынушы міндетті түрде зерделеу тиіс. Нұсқаулық ұдайы жабдықтың пайдаланатын жерінде тұруы қажет.

Тек «Қауіпсіздік техникасы нұсқаулықтары» белгімінде көлтірілген қауіпсіздік техникасы жөніндегі жалпы талаптарды ғана емес, сондай-ақ басқа белімдерде көлтірілген қауіпсіздік техникасы жөніндегі арнаулы нұсқауларды да сақтау қажет.

1.2 Бүйімдеги символдар мен жазбалардың мәні

Жабдықта тікелей түсірілген нұсқаулар, мәселен:

- айналу бағытын көрсететін нұскар,
- айдан қотару ортасын беруге арналған қысымды келте қыбыр таңбасы,

міндетті түрде сақталуы және оларды кез-келген сәтте окуға болатындей етіп сақталуы тиіс.

1.3 Қызмет көрсететін персоналдардың біліктілігі және оларды оқыту

Жабдықты пайдаланатын, техникалық қызмет көрсететін және бақылау тексерістерін, сондай-ақ құрастыруды орындаудын персоналдардың атқаратын жұмысына сәйкес біліктілігі болуы тиіс. Персоналдар жауап беретін және олар біліү тиіс мәселелер аясы бақылануы тиіс, сонымен бірге құзіреттерінің саласын тұтынушы нақты анықтап беруі тиіс.

1.4 Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтарды сақтамаудың қауіпті зардаптары

Қауіпсіздік техникасы нұсқаулықтарын сақтамауда өмірі мен деңсаулығы үшін қауіпті зардаптарға соқтыруы, сонымен бірге қоршаған орта мен жабдықта қауіп тендерін мүмкін. Қауіпсіздік техникасы нұсқаулықтарын сақтамауда сондай-ақ залалды өтөу жөніндегі барлық кепілдеме міндеттемелерінің жойылуына әкеп соқтыруы мүмкін.

Атап айтқанда, қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтамау, мәселен, мыналарды тузызуы мүмкін:

- жабдықтың маңызды атқарымдарының істен шығы;
- міндетtelген техникалық қызмет көрсету және жөндеу әдістерінің жарамсыздығы;
- электр немесе механикалық факторлар әсері салдарынан персоналдар өмірі мен деңсаулығына қатерлі жағдай.

1.5 Жұмыстарды қауіпсіздік техникасын сақтай отырып орындау

Жұмыстарды атқару кезінде құрастыру және пайдалану жөніндегі осы құжатта келтірілген қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтар, қолданылуын жүрген қауіпсіздік техникасы жөніндегі үлттық нұсқамалар, сондай-ақ тұтынушыда қолданылатын жұмыстарды атқару, жабдықтарды пайдалану, қауіпсіздік техникасы жөніндегі кез-келген ішкі нұсқамалар сақталуы тиіс.

1.6 Тұтынушыға немесе қызмет көрсететін персоналдарға арналған қауіпсіздік техникасы туралы нұсқаулық

- Егер жабдық пайдалануда болса, ондағы бар жылжымалы бұындар мен бөлшектердің қорғау коршауларын бузуға тыйым салынады.
- Электр қуатына байланысты қауіптің туындау мүмкіндігін boldырмая қажет (аса толығырақ, мәселен, ЭЭК және жергіліктерінде енергиямен жабдықтаушы көсіпорындардың нұсқамаларын қараңыз).

1.7 Техникалық қызмет көрсету, байқаулар мен құрастыруды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулар

Тұтынушы техникалық қызмет көрсету, бақылау тексерістері және құрастыру жөніндегі барлық жұмыстарды осы жұмыстарды атқаруға рұқсат етілген және олармен құрастыру және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты ежей-тегжелі зерделуе барысында жеткілікті танысқан білікті мамандармен қамтамасыз етү тиіс.

Барлық жұмыстар міндетті түрде өшірілген жабдықта жүргізілуі тиіс. Құрастыру мен пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталған жабдықты тоқтату кезінде амалдар төртібі сөзсіз сақталуы тиіс.

Жұмыс аяқтала салысымен, бірден барлық бөлшектелген қорғаныш және сақтандырыш құрылғылар қайта орнатылуы тиіс.

1.8 Қосалқы буындар мен бөлшектерін өз бетімен қайта жабдықтау және дайындау

Құрылғыны қайта жабдықтау немесе үлгілендіру дайындаушымен көлісе отырып қана орындалуға рұқсат етіледі.

Фирмалық қосалқы буындары мен бөлшектері, сонымен қатар дайындаушы фирмамен қолданылуға рұқсат етілген құрылымдашылар пайдаланылымының сенімділігін қамтамасыз етүге тартылғандар.

Басқа өндірушілердің буындары мен бөлшектерін қолдану осының салдарының нәтижесінде туындаған жауапкершілігінде дайындаушы бас тартуын туындалады.

1.9 Пайдаланудың жол берілмейтін режимдері

Жеткізілетін жабдықты пайдалану сенімділігі тек «Қолданылу саласы» тарауына сәйкес функционалдық мақсатқа сәйкес қолданған жағдайда жаңа кепілдік беріледі. Техникалық сипаттамаларда көрсетілген шекіті мендер барлық жағдайларда міндетті түрде сақталуы тиіс.

2. Тасымалдау және сақтау

Жабдықты тасымалдауды жабулы вагондар, жабық машиналар, ауе, өзендейк немесе теніз көлігімен жүргізу керек.

Жабдықты тасымалдау талаптары механикалық факторлар әсері жағынан 23216 МемСТ «С» тобына сәйкес келуі керек.

Жабдықты тасымалдау барысында көліктік заттарға өздігінен жылжуларының алдын алу мақсатында сенімді бекітілуі керек.

Жабдықты сақтау талаптары 15150 МемСТ «С» тобына сәйкес болуы керек. Сақталудың мейлінше жогары тағайындалған мерзімі 2 жылды құрайды.

Сақтау және тасымалдау температурасы:
М.т. -20 °C; М.ж. +70 °C.

3. Құжаттағы символдар мен жазбалардың мәні



Ескерте!
Атаплан нұсқауларды сақтамау
адамдардың денсаулығына қауіпті
жагдайларға әкелип соғуы мүмкін.

Назар аударының

Орындауын жабдықтың істен шығын, сонымен қатар оның ақауын туындағатын қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар.

Жабдықты қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ететін және жұмысты жөнделететін ұсынымдар мен нұсқаулар.

4. Бұйым туралы жалпы мәлімет

Атаулы Нұсқаулық екі нұсқалы орындалымда ұсынылған бір сатылы Unilift AP35B, Unilift AP50B батырма сорғыларына таратылады: қалқымалы ажыратқышымен және қалқымалы ажыратқышсыз. Сорғылардың орындалымдары стационарлы және мобилды қолданыс үшін жеткізіледі. Бұдан басқа, Unilift AP35B, Unilift AP50B сорғылары автоматты жалғастырышка орнатуга келеді.

Құрылымы

Unilift AP35B, Unilift AP50B - тік айдау келтекқұбырылар бірсатылы батырмалы сорғы. Жұмысты ортамен туысітін барлық тетіктепі хромникельді тот баспайтын болаттан жасалған. Батырмалы сорғының корпусының жоғары тегеуірінді суды сорып алуға арналған ерекше құрылымы бар. Олар беті тегіс болат құбырдан жасалады және бөлшектердің еркін етүйін қамтамасыз ететін дұрыс гидравликалық формасы бар.

Барлық Unilift AP35B, Unilift AP50B сорғылары Rp 2 бұрандасы бар көлденең тегеуірінді келтекқұбырмен жабдықталған.


Тот баспайтын болаттан жасалған білік күтімді қажет етпейтін мойынтректерде айналады.

Unilift AP35B, Unilift AP50B тот баспайтын болаттан жасалған сорғыларына арналған Vortex типті жұмыс дәңгелегі сорғының корпусындағы саңылауы 35 немесе 50 мм болатын L-формасындағы қалақтармен жабдықталған.


Қатты бөлшектердің зиянды өсерін азайту және құатты тұтынуды мейілінше қысқарту үшін, қалақтар артқа қарай маистырылған. Ұзын талшықты материалдардың жиналымы қалуын болдыртпайтын жұмыс дәңгелегіне қорғаныш қаллағы орнатылады. Біліктің тығыздарғышы арапарында 60 мл майы бар меканикалық, сильфонды және манжettі тығыздарғыштардың үйлесімін өздігінен танытады. Бүйірлік тығыздарғыштың тығызыдауыш беті кремнидің карбидінен жасалады.

Сорғылық агрегат бір немесе үш фазалы асинхронды электр қозғалтқышпен жабдықталуы мүмкін. Бір фазалы электр қозғалтқыштар кіріктірілген термоқорғанышпен жабдықталады. Unilift AP35B, Unilift AP50B сорғыларының кесіктегі сыйбасы мен бөлшектенген күйдегі бейнесі 2-сур. келтірілген.

Фирмалық тақташа



- 1-сур.** Unilift AP35B, Unilift AP50B сорғыларының фирмалық тақташасы
- Типтік белгілері**
- | | | | | | | | | |
|--|------------|----|---|----|----|---|---|---|
| Сорғының типі | Unilift AP | 35 | B | 50 | 08 | A | 1 | V |
| Сериясы | | | | | | | | |
| Еркін өту, мм | | | | | | | | |
| Негізгі | | | | | | | | |
| Тегеуірінді келте құбыры, мм | | | | | | | | |
| Шығыс құаты P ₂ /100 Вт | | | | | | | | |
| A = автоматты реттеу үшін (қалқымалымен) | | | | | | | | |
| = көлмен реттеуге арналған (қалқымасыз) | | | | | | | | |
| 1 = бір фазалы ауыспалы ток | | | | | | | | |
| 3 = үш фазалы ауыспалы ток | | | | | | | | |
| V = құйынды жұмыс дәңгелегі | | | | | | | | |



Айқ.	Атауы	Материал	DIN W.-Nr.	AISI
50	Сорғы корпусы	Тот баспайтын болат	1.4301	304
49	Жұмыс дөңгелегі	Тот баспайтын болат	1.4301	304
66	Шайба	Тот баспайтын болат	1.4301	304
67	Стопорлы сомын	Novolen 2360 Kx		
150	Электр қозғалтқышының жинақтағы бұйыны	Айдау ортасымен түйісетін бөлшектер Тот баспайтын болат Тот баспайтын болат/силимин	1.4401 1.4305	304 316
182	Сорғы білігі-еркін ұштық	Тот баспайтын болат	1.4301	304
37a, 194	Электр қозғалтқышының кабельі/ қалқымалы ақыратқыш	Неопрен/полипропилен		
50	Тығыздағышты шығыршық	NBR (резина)		
6	Сорғының кіру келте құбыры	Тот баспайтын болат	1.4301	304
84	Шығыршықты таған (негіз)	Поликарбонат		

2-сүр. Unilift AP35B, Unilift AP50B сорғыларының кесіктегі сзыбасы және бөлшектелген түрдегі бейнесі

5. Орау және жылжыту

5.1 Орау

Жабдықты алған кезде орамды және жабдықтың тасымалдау барысында орын алуы мүмкін зақымдануының бар-жоғын тексерініз. Орамды тастамас бұрын оның ішінде құжаттар немесе ұсақ бөлшектер қалмағанын тексерініз. Егер алынған жабдық сіздің тапсырысыңыза сәйкес келмесе, жабдықты жеткізушіге хабарласыңыз. Егер жабдық тасымалдау кезінде зақымданған болса, көлік компаниясымен байланысыңыз және жабдықты жеткізушіге хабарласыңыз. Жабдықтаушының мүмкін болатын зақымдануларды мүкият қарауга құқыбы бар.

5.2 Жылжыту

Ескертпе

Қолмен жүзеге асырылатын көтеру және тиеп-түсіру жұмыстарына қатысты жергілікті нормалары мен ережелеріне шектеу қажет болады.

Күрылғыны тұтыну кабелінен көтеруге рұқсат етілмейді.

6. Қолдану аясы

Grundfos фирмасының Unilift AP35B және Unilift AP50B модельді сорғылары сұргылт ағындарды айдауға ариалған бір сатылы батырма сорғы болып келеді.

Сорғылар құрамында шектеулі қатты қоспалары бар суды айда алады, бұндай көздерде олар бітелмейді және істен шықпайды. Тас түріндегі және әр түрлі материалдардан тұратын қатты қоспаларды қоспағанда.

Сорғы келесі жағдайларда қолданылады:			
Қолданылу саласы	Unilift AP35B	Unilift AP50B	
Жер асты суларының төмендеуі.	•	•	
Дренажды құдықтардан суды сорып шығару.	•	•	
Суагар астаулардан, шахталардан, тоннелдерден және т.б. келетін беткі суларды жинауға арналған сужина құдықтарынан суды сорып алу.	•	•	
Су қоймаларынан, сыйық қоймалардан және т.б. суды сорып алу.	•	•	
Кір жуатын орындардан және өнеркәсіптік құрамында ұзын талшықты қоспалар бар ағын супарды сорып алу.	•	•	
Тұнбаларды өңдеу жүйесінен және септик-танктерден түрмистік ағын суларды сорып алу.	•	•	
Санитарлық тораптардан түрмистік ағын суларды тегеуірінмен сорып алу.	•	•	
Қатты қоспалардың мейілінше үлкен өлшемі [мм].	35	50	
Ескертпе Жузу бассейндерінде, бақша тоғандарында және т.б. немесе осыған үқсас нысандардың қасында, егер суда адамдар болатын болса, сорғыны пайдалануға тыйым салынады.			

7. Қолданылу қагидаты

Unilift AP35B, Unilift AP50B сорғыларының жұмыс принциптері кіріс келте құбырынан шығысқа қозғалыс үстіндегі сыйықтық қысымының арттырылуына негізделген. Электрлі магниттік қуатты электр қозғалтышы статорының орамынан оның роторына берілісі роторлы білік арқылы байланысқан жұмыс дәңгелегінің айналуына алып келеді. Сыйықтық сорғының кіріс келте құбырынан жұмыс дәңгелегінің орталығына және ары қарай оның қалағының түбіне агады. Сыртқа тебуші күштің әсерінен сыйықтық жылдамдығы арттырылады, сәйкесінше, шығыс келте құбырында қысым түзетін кинетикалық қуат өседі. Сорғының корпусы сыйықтық сорғының шығыс келте құбырының бағыттындағы жұмыс дәңгелегінде жиналатындей етіп құрамдастырылған.

Су бетінде қалқып жүретін қалқымалы ажыратышты қолдану барысында сорғының автоматты қосылуы мен ажыратылуы және сиымдылықты болсату жүзеге асырылады. Қосу мен ажырату деңгейінің айырмашылығы кабель соңындағы сорғыға бекітілген ұзындығының арту барысында кебейеді.

Қалқымағы ажыратқысыз сорғы қолмен қосылады/ажыратылады.

8. Құрастыру



Ескерте!
Сорғының құрастыру арнағы оқытылған персоналмен орындалуы тиіс. Персоналдың жұмыс дәңгелегімен түйсіу қаупін болдырмау керек.
60335-2-41 МЭК МемСТ сәйкес атаулы 5 метрлік күштік кабельді бұйым тек қана үй-жайда ғана қолданылады.

Нұсқау


4-сур. Сорғының күйі

Егер сорғы құбыржелісімен/тегеуірінді тұтікпен жалғанған болса, сорғыны оның жұмыс күйіне орнатыңыз.

Ешбір жағдайда сорғыны көтеруге немесе түсіруге электр кабелін қолданбаңыз.

Сорғы қабылдау саңылауы шламмен, лаймен немесе осыған ұқсас материалдармен толық немесе жартылай бітеліп қалмайтындағы болып орнатылуы тиіс.

Сорғыны мықты негізде орнатуды ұсынамыз (5-сур. қар.).




TM01 3597 4998

8.1 Сорғыны қосу

Стационарлы орнату кезінде тегеуірінді желіге кері клапанды мен ілмекті арматурасты бар құбырлы жалғастырғышты орнату ұсынылады. Егер құдыққа кабелінің бос ұшы 100 мм болатын сорғы орнатылатын болса, онда құдықтың мейілінше төмөн өлшемдерді 3-сүреттеге көрсетілген өлшемдерге сәйкес келу тиіс.

Әр қарай, құдықтың габариттері құдыққа келіп түсетін судың көлемі мен сорғының жұмыс сипаттамасының сыйкестігіне байланысты таңдалу керек.




TM03 4190 1806

3-сур. Құдықтың мейілінше кіші өлшемдері, егер кабелінің мейілінше бос ұзындығы 100 мм сорғы орнатылатын болса

8.2 Сорғының күйі

Сорғыны көлденең күйінде қалай пайдаланса, тік күйінде солай пайдалануға болады (4-сур. қар.). Үздіксіз пайдалану кезінде электр қозғалтқыш және сорғының кіруі үнемі айдалатын сыйкытықтың деңгейінен төмөн болуы тиіс.



TM03 4191 1806

5-сур. Сорғы мықты негізде орнатылады

Пайдаланудың үздіксіз режимінде сорғыны орнатар алдында құдықты шламнан, гравийден және т.б. тазарту керек.

8.3 Автоматты жалғастырғыштың көмегімен сорғыны орнату

1 және 2-көсімшадағы сур. қараңыз.

Стационарлы орнату кезінде сорғы қозғалмайтын автоматты жалғастырғышқа орнатағ балады және айдалатын сыйкытықта толық немесе жартылай батырып пайдалануға болады.

1. Құдықтың саңылауының ішкі жиегіне тұтікті бағытташтық кронштейнін бекітуге арналған саңылау тесу керек. Кронштейнді алдын ала екі көмекші бұрандалармен бекітіңіз.
2. Автоматты құбырлы жалғастырғыштың төмөнгі бөлігін құдықтың түбіне орнатыңыз. Өлшеу құралының көмегімен катан түрде тігінен орнатыңыз. Одан кейін автоматты құбырлы жалғастырғышты мықты қысатын бұрандалармен құдықтың түбіне бұрап бекітіңіз. Егер құдықтың түбі тегіс болмаса, автоматты жалғастырғыштың астына, бұрандаларды қатайтын тартқан кезде, көлденең күйін сақтайдындағы қылыш, тиісті тіреулер қойыңыз.
3. Құбыр жепісінде ішкі кернеулердің, созылудардың және өзгерістердің туындауын болдырмайтын, жалпылай қабылданған белгілі төсілдердің қолдана отырып тегеуірінді құбыржелісін орнатуды орындаңыз.

- Күдіктың ішіндегі құбырлы бағыттағыштарды автоматты жалғастырыштың төмөнгі бөлігіне орнатыңыз. Орнатуды жеңілдешу үшін, құбырлы бағыттағыштарды конус формасына келтіріңіз. Құбырлы бағыттағыштар шығыршықтарға нығыз отырызылу керек. Құбырлы бағыттағыштар ретінде орта елшемдү %4 құбырлардың қолдануға болады.
- Бағыттағыштардың ұзындығын құдіктың жоғарғы бөлігіндегі кронштейн бойынша дәл келтіру керек.
- Құбырлы бағыттағышқа арнап алдын ала бекітілген кронштейндегі ағытып алып, оны бағыттағыштардың жоғарғы бөлігіне кигізіңіз және құдіктың қабыргасына біржола бекітіңіз.

Құбырлы бағыттағыштардың жалғауларында осыткі саңылаулар қалдыруға жол берілмейді, себебі сорғыны пайдалану кезінде бұл көтерікі шу болуына әкеліп соғуы мүмкін.

- Назар аударының**
- Күдікты тастандардан, щебеннен, сынышалардан және т.б. тазартыңыз, тек содан кейін ғана сорғыны түсіруге болады.
 - Автоматты жалғастырыш жартылай жалғастырышын сорғының тегеуірінді келтеқұбырына орнатыңыз. Одан кейін бағыттағыш жұдьықшашын құбырлы бағыттағыштардың арасына орнатыңыз, осыдан кейін сорғыны, оны тасымалдауға арнап тутқасына бекітілген шынжырдың көмегімен құдікқа түсіріңіз. Сорғы автоматты құбырлы жалғастырыштың төмөнгі бөлігіне жеткен кезде, оның тегеуірінді магистральмен автоматты түрде герметикалық жалғануы болады.
 - Шынжырды құдіктың жоғарғы жағындағы тиісті ілмекке іліп қойыңыз.
 - Электр қозғалтқыштың кабелінің ұзындығын қылыштырып келтіріңіз, ол үшін пайдалану кезінде кабельдің зақымдануын болдырmas үшін, оны босату құрылғысына (кабельдің созылуын болдырмайтын) орап қойыңыз. Кабельді механикалық кернеуден босататын құрылғыны сұйықтаманың үстінгі жағындағы тиісті кронштейнге бекітіп қойыңыз. Кабель қатты ілгеп немесе қысулы болмауын қадағалаңыз.

Кабельдің ұшын сұға түсіруге тыныш салынады, ейткені олай болмagan жағдайда кабель арқылы электр қозғалтқыштың орамаларына су кіруі мүмкін.

Назар аударының

8.4 Автономды пайдаланылатын сорғыны орнату

Автономды пайдаланылатын сорғыны орнату үшін тегеуірінді келтеқұбырға тікбұрышты 90 градусты ін жалғау керек.

Құрастыру кезінде сорғыны тегеуірінді келтеқұбырмен немесе клапанды қатты құбыржелісімен жалғауға болады.

Сорғыға техникалық қызмет көрсету процесsein жеңілдегу үшін тегеуірінді құбыржелісін сорғымен ілгіш келтеқұбыр немесе құбырлы жалғастыраш арқылы жалғаныз. Бұл бұзу кезінде олардың бөлшектенуін жеңілдетеді.

Егер құбыршек немесе ілгіш түтік қолданылатын болса, олардың бүктеліп қалуын бөлділмайтын жағдайлар қамтамасыз ету керек, ал оның ішкі диаметрі сорғының тегеуірінді келтеқұбырының ешшеміне сәйкес келуі тиіс.

Егер сорғы қатты құбыр желісіне орнатылатын болса, тегеуірінді желіге кезекпен жалғастырыш, кері клапан орнату керек және сорғыдан басап осы көрсетілген кезектікпен ілмекті арматура орнату керек.

Сорғының айдалатын сүйіктика түсірініз.


Егер сорғы ластанған суды айдау үшін немесе тегіс емес жерге орнатылатын болса, сорғының негізіне кірпіштер қою ұсынылады.

8.5 Қалқымалы ажыратқыштың күйін реттеу

Қалқымалы ажыратқыштың күйін реттеу:

Қалқымалы ажыратқыштармен жеткізілітін сорғыларда қосу және ажырату сәттерінің аралығындағы су деңгейінің айырмашылығы қалқымалы ажыратқыш пен сорғының тұтқасы арасындағы кабельдің ұшының қысқаруынан немесе ұзаруынан тиісінше жеткізілуі мүмкін. Қалқымалы ажыратқыштың кабелінің бос ұшын ұзарту - қосу және ажырату сәтінің арасындағы интервалдың үлгайуы.

Егер судың деңгейінде электр қозғалтқыш деңгейінен темен құлайтын болса, онда бұndай жағдайларда сорғы 5 минуттан артық пайдалануы мүмкін. Жұмыстың бұndай режимі пайдаланудың әрбір жарты сағаты сайын (30 минут) бір реттен болуына жол беріледі.



6-сур. Қалқымалы ажыратқыштың күйін реттеу

Үздіксіз пайдалану режимі:

Пайдаланудың бұндай режимінде сорғы электр қозғалтқышпен бірге үнемі толық суға батырулы болуы тиіс.

9. Электр жабдықты қосу

Ескерту

Электр жабдықтарын қосу жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес орындалуы тиіс.

Жергілікті нормалар мен ережелерге байланысты, пайдаланудың әртүрлі жағдайларына арналған, тасымал орындаудыныңдағы сорғылар үзінінші 10 метр желілік кабельмен жабдықталуы тиіс.

Назар аударыңыз

Жұмыс көрнеуінің және ток жиілігінің мәндері сорғының номиналды деректері бар фирмалық тақташада көрсетілген. Электр қозғалтқыштың сипаттамалары қолданылатын электр көрегі көзінің параметрлеріне сәйкес келетіндігіне көз жеткізулерінізде сұраймыз.

Ескерте

Қауіпсіздік техникасының талаптарын орындау мақсатында сорғы міндетті түрде жерге түйікталған желілік розеткаға қосылуы тиіс.

Стационарлы орнатылған сорғыны жерге жылыстау тогын (ҚАК) < 30 мА ажырату тогынан қорғанышпен жабдықтау үсінілады. Сорғы әрбір полюстар ушин түйісілер арасындағы 3 мм аяу саңылауы бар сыртқы желілік ажыратқышқа қосылуы тиіс.

Егер ажыратқыш сорғыға жақын жерде орналаспаса, онда ол құлышқа жабылуы тиіс.



Үш фазалы электр қозғалтқышты сорғылар дифференциалды ажыратқышы бар сыртқы іске қосышка жалғануы тиіс.

Электр қозғалтқыштың іске қосышиның тогының номиналды мәні сорғының номиналды деректері бар фирмалық тақташада көрсетілген электр жабдығының параметрлеріне сәйкес келуі тиіс.

Егер үш фазалы электр қозғалтқышты сорғыға қалқымалы ажыратқыш қосылған болса, онда электр қозғалтқыштың іске қосыши электрлі магнитті түлті болуы тиіс.

Бір фазалы электр қозғалтқышты сорғылар артық жүктелімнен жылу қорғанышымен жабдықталған және қосымша қорғанышты қажет етпейді.

Ескерту

Шамадан артық жүктелім кезінде электр қозғалтқыш автоматты түрде тоқтатылатын болады.

Электр қозғалтқыш қалыпты температурага дейін суығаннан кейін, ол автоматты түрде қайтадан іске қосылады.

Үш фазалы электр қозғалтқышты сорғылар кіріктірілген жылу релеісімен жабдықталмаған және сондықтан олар қосымша қорғанышты қажет етеді.

9.1 Айналу бағытын тексеру

(Тек үш фазалы электр қозғалтқышты сорғылар үшін)

Сорғының айналу бағытын оның жаңа пайдалану орнына орнатылған сайын тексеріп отыру керек.

Сорғының айналу бағытын тексерудің тәртібі:

1. Жұмыс дәңгелегі көрінетіндегі етіп сорғыны орналастыру қажет.
2. Сорғыны қысқа уақытқа қосу.
3. Жұмыс дәңгелегінің айналу бағытын аңғарыңыз. Айналудың дұрыс бағытын сорғының корпусының үстінгі белгіндегі нұсқар көрсетеді (сагаттың тілі бойынша, егер астынан қараса). Егер жұмыс дәңгелегі қарсы бағытта айналатын болса, айналу бағытын езгерту, ол үшін электр қозғалтқыштың екі фазасының қосылу орындарын айырбастау.

Егер сорғы құбыр желісіне жалғанған болса, сорғының айналу бағытын тексеру тәртібі келесідей:

1. Сорғыны тоқтату және электр қозғалтқыштың екі фазасының қосылу орындарын ауыстыру
2. Сорғыны тоқтату және электр қозғалтқыштың екі фазасының қосылу орындарын ауыстыру
3. Сорғыны жақадан қосу және қайтадан көлемді берілісті немесе тегеурінді өлшеу.
4. Сорғыны тоқтату.
5. 1 және 3 тт. алынған өлшемдер қорытындысын салыстыру. Айналу кезінде көлемді берілістің немесе тегеуріннің неғұрлым жоғары мәндері алынатын болса, сол айналыс бағытын дұрыс болып есептеледі.

10. Пайдалануға беру

Барлық бұйымдар дайындаушы-зауытта қабылдан-тапсыру сынағынан өткізіледі. Орнату орнында қосымша сынақ өткізуін қажеті жоқ.

Сорғыны іске қосар алдында оны айдалатын сүйкіткышқа қабылдау саңылауына батыру керек.

Ілмекті арматураны ашызың (егер бұндай орнатылған болса) және сорғыны ажырату дәңгейінің орнатылуын тексерінің.

Айналыс бағытын тексеру үшін сорғыны айдалатын сүйкіткышқа батырмай қысқа мерзімге қосуға жол беріледі.

Unilift AP... В сорғыларын пайдалануға енгізу үшін, желілік ажыратқышты «Қосулы» күйіне ауыстыру керек.

11. Пайдалану

Пайдалану талаптары 14. Техникалық сипаттамалар тарауында келтірілген. Бұйым балтаударды талап етпейді.

11.1 Қалқымалы ажыратқыштары бар Unilift AP35B, Unilift AP50B

Сорғы сүйкіткіш деңгейіне және қалқымалы ажыратқыш кабеленінің ұзындығына байланысты автоматты түрде іске қосылады және сөндіріледі.

Үздіксіз пайдалану режимі

Егер сорғы токтау деңгейінен төмен суды бұруға қолданылатын болса, қалқымалы ажыратқышты тегеуірінді құбыржелісіне бекітіл неғұрлым жогары деңгейде үстай түруга болады. Мәжбүрлеп жұмыс істету режимиінде құргақ айналысты болдырмау үшін, сүйкіткіш деңгейін жиі тексеру керек (8.5 Қалқымалы ажыратқыштың күйін реттеге тарауын қар.).

11.2 Қалқымалы ажыратқышсыз Unilift AP35B, Unilift AP50B

Сорғы сыртқы ажыратқышпен қосылады және ажыратылады.

Құргақ айналысты болдырмау үшін, жұмыс кезінде сүйкіткіш деңгейін жиі тексерініз, мысалы деңгейді сырттай бақылау арқылы.

12. Техникалық қызмет көрсету

Жылына бір рет сорғыны тексеру және майын айырбастауды жүргізіп отыру керек. Егер сорғы құрамында абраziвті қосыныштар болса сүйкіткышты айдауға қолданылатын болса немесе ұздықіз режимде пайдаланылатын болса, сорғыны тексеруді жиі орындаған жән.

Ескерте

Сорғымен жұмыстарды орындауға кіріспес бұрын міндетті түрде қорек көрнеуін ажырату керек және техникалық қызмет көрсетуді жүргізу кезінде оның кез келген көздейсоқ қосылу мүмкіндігін болдырмау керек.

Күту және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын бастар алдында сорғының таза сүмен мүкият жуып шайылғанын тексеріңіз.

Бұзғаннан кейін сорғының тетіктерін сүмен жуып шаю керек.

Ескерте

Еңбек гигиенасы және жеке қауіпсіздік ережелерін сақтағаннан бәлек, осы жұмыстың орындалуы арнағы оқытылған персоналға тапсырылуы керектігін ескеру керек. Әрі қарай, қауіпсіздік техникасы, санитарлық және экология бойынша барлық нормалар мен ережелер орындалуы тиіс. Персоналдың құрылғыны бұзы барысында қол жетемтін метіктердің жиектері өткір болуына байланысты жарақат алуы мүмкіндігі бар екендігі жөнінде ескерткен жән.

Егер электр кабелін немесе қалқымалы ажыратқышты айырбастау қажеттігі туындастын болса, бұндай жұмыстың тек Grundfos фирмасының рұқсаты бар шеберханаға тапсыру керек.

12.1 Май

Сорғының құрамында шамамен 60 мл инертті май бар. Қолданыста болған майды жинап алу керек және жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жою керек.

Егер ағызып алған майдың құрамында су немесе басқа лас заттар болатын болса, онда біліктің тығыздағышын айырбастау керек.

13. Істен шығару

Unilift AP35B, Unilift AP50B сорғыларын пайдаланудан шығару үшін, желілік ажыратқышты «Ажыратулы» күйіне ауыстыру қажет.



Ескерте

**Желілік ажыратқышқа дейін орналасқан барлық электрлік желілер үнемі керне астында болады.
Сондықтан жабдықтың кездесі соң немесе рұқсат етілмеген қосылымының алдын алу үшін, желілік ажыратқышты блоктау керек.**

14. Техникалық сипаттамалар

Пайдалану шарттары

Айдау	0 °C.
Сұйықтығының мейілінше төмен рұқсат етілетін температурасы:	
Айдау сұйықтығының мейілінше жоғары рұқсат етілетін температурасы:	+40 °C.
Сорғының орнатылым тереңдігі:	Мейілінше жоғары 7 метр айдау сұйықтығынан төмен.
pH көрсеткішінің сутек мәні:	4-тен 10-ға дейін.
Тұғыздық:	1100 кг/m³ мейілінше жоғары жол берілген мәні.
Тұтқырлық:	10 mm²/c мейілінше жоғары жол берілетін мәні.
Корғаныш дәрежесі:	IP68
Оқшаулау сыныбы:	F
Кабель:	H07RN-F 3 G 1 H07RN-F 4 G 1

Сұйықтықтың деңгейінде үнемі 3 м бос ұзындықта кабель болуы тиіс.

Назар аударының 10 метр сорғылардың орнату тереңдігін 7 метрге дейін, ал 5 метрлік кабелді сорғылардың орнатылу тереңдігін 2 метрге дейін шектейді.

Назар аударының 3 метрлік кабельді сорғылар тек өндірістік қолданысқа арналған.

Дыбыстық қысымның деңгейі:

< 70 дБ(A).

Жұмыс сипаттамаларының кестесі

Жұмыс сипаттамаларының қысықтары 3 қосымшада келтірілген.

Қысықтарды құру шарттары:

- Кестелерде жұмыс сипаттамаларының ұсынылатын диапазондары көрсетілген.
- Қысықтардың мәндері судын температурасы +20 °C кезінде анықталған.

Мәндер кинетикалық клегейлік 1 мм²/сек (1 сантистокс) және тығыздығы 1000 кг/m³ кезінде жарамды.

- Рұқсаттар 6134 МемСТ, А қосымшасына сәйкес келеді.
- Кестелер кепілді болып табылмайды.

Габаритті және жалғастыратын өлшемдер 4-қосымшаны қар.

Электр техникалық сипаттамалар

Модель	Электрлік деректер					
	P _i [кВт]	P ₂ [кВт]	I _n [A]	I _{пуск} [A]	Cos j	C [тФ]
Unilift AP 35B.50.06.1V	0,99	0,66	4,4	13,8	0,98	16
Unilift AP 35B.50.06.3V	0,95	0,63	1,55	8,0	0,89	
Unilift AP 35B.50.08.1V	1,22	0,71	5,44	18,4	0,98	16
Unilift AP 35B.50.08.3V	1,23	0,78	1,98	10,6	0,89	
Unilift AP 50B.50.08.1V	1,2	0,74	5,37	18,4	0,97	16
Unilift AP 50B.50.08.3V	1,21	0,8	1,95	10,6	0,89	
Unilift AP 35B.50.11.1V	1,75	1,21	8,00	23,8	0,95	16
Unilift AP 35B.50.11.3V	1,75	1,31	2,81	16,0	0,90	
Unilift AP 35B.50.11.3V	2,15	1,5	3,00	22,4	0,88	

15. Ақаулықтын алдын алу және жою

Ақаулығы	Себебі	Ақауларды жою
1. Электр қозғалтқышы іске қосылмайды.	a) Электр қорегінің кернеү берілмейді. b) Электр қозғалтқыштар қалқымағы ажыратқышты реттеу/аудастыру. c) Сақтандырығыш жанын кетті. d) Электр қозғалтқыштың немесе жылылық релесінің қорғанышы орындалды. e) Жұмыс дөңгелегі лаймен блокталған. f) Электр кабелінің немесе электр қозғалтқыштагы қысқаша түйікталу. алмастыру.	Қорек кернеүін қосу. Қалқымағы ажыратқышты реттеу/аудастыру. Сақтандырығышты аудару. Электр қозғалтқышының қорғанышы қайта қоспаганша немесе шығыс күйіндегі жылылық релесінің түсірілімді орындағанша күту. Жұмыс дөңгелегін жуу. Зақымданған бөлшекті
2. Ұзақ уақыт пайдаланылғаннан кейін, электр қозғалтқыштың немесе жылылық реленің қорғанышы іске қосылып кетеді.	a) Айдау сүйіктерінің тым жогары температурасы. b) Жұмыс дөңгелегі лаймен толық немесе ішінәра блокталған. c) Фазаның ақаулығы. d) Кернеудің жол берілмейтін төменге құлдырауы. e) Электр қозғалтқышты іске қосқыштың артық жүктелімінен жүйенің коргауға орнатылған мәні тым төмен. f) Қате айналым бағыты. 9.1 Айналым бағытын тексеру тарауын қар.	Басқа типтік өлшемдердегі сорғыны қолдану. Сорғыны жуу. Электрик-маманды шақыру. Электрик-маманды шақыру. Реттеуді дұрыс орындау. Айналу бағытын аудастыру.
3. Сорғы үнемі жұмыс істейді және талап етілген су берілісін қамтамасыз ете алмайды.	a) Сорғы лаймен ішінәра блокталған. b) Тегурінді құбыр жетегі немесе клапан лаймен блокталған. c) Жұмыс дөңгелегінің білігіне қате жығайту. d) Қате айналым бағыты. 9.1 Айналым бағытын тексеру тарауын қар. e) Неправильная регулировка поплавкового выключателя. f) Пайдаланудың осы жағдайы үшін таңдал алғынған сорғының ендірімділігін жеткіліксіз. g) Жұмыс дөңгелегінің тозуы.	Сорғыны жуу. Кернеулі құбыр жетегін жуу. Жұмыс дөңгелегінің нығайтын көтеру. Айналу бағытын аудастыру. Қалқымағы ажыратқышты реттеу. Сорғыны аудастыру. Жұмыс дөңгелегін аудастыру.

Ақаулығы	Себебі	Ақауларды жою
4. Сорғы жұмыс істейді, бірақ су бермейді.	a) Сорғы лаймен блокталған. b) Тегеуірінді құбыржетегі немесе кері клапан лаймен блокталған. c) Жұмыс дөнгелегінің білігіндегі қате бекітпе. d) Сорғыға ауаның кіруі.	Сорғыны жуу. Тегеуірінді құбыр желісін жуу. Жұмыс дөнгелегінің бекітпе тарту. Сорғы мен тегеуірінді құбыржетегіндегі ауаны жою.
	e) Айдау сұйықтығының тым аз деңгейі. Айдау сұйықтығына сорғыны толық батыру немесе қалқымалы батырылмаған.	Сорғының қабылдау саңылауы айдау сұйықтығына толық батырылмаған.
	f) Қалқымалы ажыратқыш еркін жылжу.	Қалқымалы ажыратқышты еркін жылжуға кедері келтіретін себепті жою.

**Назар
видарыныз** Егер сорғы денсаулыққа қауіпті немесе улы сұйықтықтарды айдауға қолданылса, бұл сорғы ластанған ретінде қарастырылады.

Бұндай жағдайда жөндеуге әрбір тапсырыс берер кезде, алдын ала айдалатын сұйықтық туралы толық ақпарат берген жөн.

Егер бұндай ақпарат берілмеген жағдайда, Grundfos фирмасы жөндеу жүргізуден бас тарта алады. Сорғыны фирмага қайтаруға байланысты болуы мүмкін шығындарды жөнелтуші көтереді.

16. Бұйымды қедеге жарату

Шекіт күйдің негізгі өлшемдері болып табылатындар:

1. жөндеу немесе ауыстыру қарастырылмаған бір немесе бірнеше құрамадас бөліктердің істен шығуы;
 2. пайдаланудың экономикалық тиімсіздігіне алып келетін жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге шығындардың үлғауы.
- Аталған жабдық, сонымен қатар, тораптар мен бөлшектер экология саласында жергілікті заңнамалық талаптарға сәйкес жиналуы және қедеге жаратылуы тиіс.

17. Дайындауши. Қызметтік мерзімі

Дайындауши:

Grundfos Holding A/S Концерні, Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, Дания*

* нақты дайындауши ел жабдықтың фирмалық тақташасында көрсетілген.

Дайындаушымен өкілетті тұлға/Импортаушы**: «Грундфос Истра» ЖАҚ

143581, Мәскеу облысы, Истра ауданы, Павло-Слободск а/к, Лешково ауылы, 188-үй

Орта Азия бойынша импорттауши:


Грундфос Казахстан ЖШС
Казакстан Республикасы, 050010, Алматы қ.,
Кек-Тебе шагын ауданы, Қызы-Жібек көшесі, 7

** импорттық жабдыққа қатысты көрсетілді.

Жабдықтың қызмет мерзімі 10 жылдың құрайды.

Техникалық өзгерістер болуы мүмкін.


Приложение 1.



TM01 3593 4498



A	B	C	D	E	F	G	I	J	K
Ø600	Ø600	304	135	82	85	65	100	63	150
L	M	N	O	P	R	S	T	U	Z
400	200	300	700	500	-	R 2	3/4"	130	261

Приложение 2.





TM01 3592 4498

A	B	C	D	E	F	G	I	J	K
Ø600	Ø600	304	135	82	85	65	100	63	150
L	M	N	O	P	R	S	T	U	Z
400	200	300	700	500	-	R 2	3/4"	130	261

Приложение 3.

Приложение 4.



TM03 4196 1806

	A	C	D	S	d1	d2
Unilift AP35B ≤ 600 W	430	116	73	R 2	234	210
Unilift AP35B > 600 W	455	116	73	R 2	234	210
Unilift AP50B						

Информация о подтверждении соответствия

RU

Насосы Unilift AP35B, Unilift AP50B сертифицированы на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Сертификат соответствия:

№ ТС RU С-ДК.АИЗ0.В.00892 срок действия до 14.08.2019 г.

Выдан органом по сертификации продукции «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» ООО «Ивановский Фонд Сертификации», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АИЗ0 от 20.06.2014 г., выдан Федеральной службой по аккредитации; адрес: 153032, Российская Федерация, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Станкостроителей, дом 1; телефон: (4932) 23-97-48, факс: (4932) 23-97-48.



KZ

Unilift AP35B, Unilift AP50B, сорғылары Кедендей одақтың «Төменвольтты құрылғының қауіпсіздігі» (ТР ТС 004/2011), «Машиналар мен жабдықтар қауіпсіздігі туралы» (ТР ТС 010/2011), «Техникалық құралдардың электромагнитті үйлесімділігі» (ТР ТС 020/2011) техникалық регламенттердің талаптарына сәйкестігіне сартификацияланған.

Сәйкестік сертификаты:

№ ТС RU С-ДК.АИЗ0.В.00892 қолдану мерзімі 14.08.2019 ж. дейін.

«Сертификаттың Иванов Қоры» ЖШҚ «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» сертификация бойынша органдымен берілген, 20.06.2014 жылдан № РОСС RU.0001.11АИЗ0 аккредитациясының аттестаты, аккредитация бойынша Федералды қызыметпен берілген, мекен-жай: 153032, Ресей Федерациясы, Ивановск обл., Иваново қ., Станкостроитель көш., 1-үй, телефон: (4932) 23-97-48, факс: (4932) 23-97-48.

Истра, 15 августа 2014 г.

Касаткина В. В.

Руководитель отдела качества,
экологии и охраны труда
ООО Грундфос Истра, Россия
143581, Московская область,
Истринский район,
дер. Лешково, д.188

Российская Федерация

ООО Грундфос
111024, Москва,
Ул. Авиамоторная, д. 10, корп.2,
10 этаж, офис XXV. Бизнес-
центр «Авиаплаза»
Тел.: (+7) 495 564-88-00, 737-30-00
Факс: (+7) 495 564 88 11
E-mail:
grundfos.moscow@grundfos.com

Республика Беларусь

Филиал ООО Грундфос в Минске
220125, г. Минск,
ул. Шаффарнянская, 11, оф. 56,
БЦ «Порт»
Тел.: +7 (375 17) 286-39-72/73
Факс: +7 (375 17) 286-39-71
E-mail: minsk@grundfos.com

Республика Казахстан

Грундфос Казахстан ЖШС
Казакстан Республикасы, KZ-
050010 Алматы қ.,
Кек-Төбе шағын ауданы,
Қызы-Жібек көшесі, 7
Тел: (+7) 727 227-98-54
Факс: (+7) 727 239-65-70
E-mail: kazakhstan@grundfos.com

be think innovate

98933494	0615
ECM:	1161442

www.grundfos.com

GRUNDFOS 

Pumpland.ru

© Copyright Grundfos Holding A/S

The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.